

Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

Elemento singular

sistema constructivo y simbólico

Patrimonio Cultural

contexto

en uso

funcionalidad



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)


Batea Restauraciones, S.L

¿y antes qué?



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L




Realizado por: <http://cesart.es/>




Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L




Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L




Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L




Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L




Realizado por: <http://cesart.es/>



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L




Realizado por: <http://cesart.es/>




Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L




Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L



- descripción material

Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L



Fisura que provoca el rostrillo



Reverso en el que se observan las diversas partes

• descripción material



-  Piezas de **madera** que forman la talla
-  Ojos de **vidrio**
-  Corona de **metal**



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- técnica de ejecución



One of many plates in Roubo's Manual, this one shows several molding planes -- and the profiles of the planes' "irons".

Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- técnica de ejecución
incisiones, despiece constructivo de elementos



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- técnica de ejecución
ensamblajes



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- técnica de ejecución
fijas, sección de la madera



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- técnica de ejecución

bol, pan de oro



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- técnica de ejecución
estofados, esgrafiados



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- técnica de ejecución
esgrafiados



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- técnica de ejecución
esgrafiados



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- técnica de ejecución
representaciones esgrafiadas



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L


- técnica de ejecución

carnaciones pulimentadas



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L



- iconografía

Oración en el huerto



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L




- iconografía

Niño Jesús



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L



- iconografía
Jesús despojado de sus vestiduras



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L



- iconografía
San Pedro



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L



- iconografía

San Pablo



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L




- iconografía

San Cornelio y San Cipriano

Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L



- iconografía

Asunción



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L




- iconografía

Padre eterno




Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L



- Agentes de deterioro.
Agentes biológicos
Xilófagos



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L




- Agentes de deterioro.
Agentes biológicos

Hongos

Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L




- Agentes de deterioro.
Relacionados con el uso

Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado de conservación.

-  Zonas afectadas por hongos
-  Añadidos
-  Elementos provenientes de la instalación eléctrica
-  Zonas en las que se ha aplicado goma laca
-  Pérdida de volúmenes



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado de conservación.

- Pérdidas de soporte reconstruidos
- Pérdidas de soporte sin reconstruir
- Reintegraciones anteriores retalladas
- Elementos no originales
- Volúmenes desubicados




Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado de conservación.

- Quemaduras
- Pérdidas de soporte sin reconstruir
- Roturas
- Fisuras



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado de conservación.

-  Fisuras
-  Pérdida de volumen
-  Pérdida de policromía



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L


- Estado de conservación.



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado de conservación.



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado de conservación.



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado de conservación.



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado de conservación.



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado de conservación.



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.

Limpieza de polvo traseras



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.

Aspirado



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.

Pruebas de limpieza




Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.

Limpieza química



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.

Limpieza química



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.

Limpieza química



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.

Limpieza química



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.

Fijación de policromía



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- **Intervención.**

Reconstrucción volumétrica



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.
Reconstrucción volumétrica



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.
Reconstrucción volumétrica



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L


- Intervención.
Reconstrucción volumétrica



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.
Reconstrucción volumétrica



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.
Estucado



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.

Estucado



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- **Intervención.**

Estucado. Reintegración (puntillismo)



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.

Estucado. Reintegración (rayado)



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.

Estucado. Reintegración (rayado)



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.

Estucado. Reintegración (rayado)



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.

Estucado. Reintegración (rayado)



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.

Estucado. Reintegración (rayado)




Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Intervención.

Adecuación para limpieza de las traseras



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- **Intervención.**

Difusión. Física, prensa y redes sociales (RSS)



retablo de San Cornelio y San Cipriano. **Mazuelo de Muñó.** Burgos.

Batea restauraciones, S.L.

"Lo que es, lo que era, lo que fue"

viernes 10 de agosto 2012
8,30 horas
Iglesia Parroquial de Mazuelo de Muñó

• Conservación preventiva

PLAN DE MANTENIMIENTO: RETABLO DE SAN CORNELIO Y SAN CIPRIANO. MAZUELO DE MUÑO. BURGOS.			
RIESGOS	PATOLOGÍAS	VALORACIÓN RIESGO	MEDIDA PREVENTIVA
FILTRACIONES	Arrastre y pérdida de capa pictórica Movimiento de sales solubles	Alto Posible/ Muy grave	Revisión periódica y limpieza de canalones, bajantes, cubiertas y cualquier zona que pueda producir filtraciones. Sellado de fisuras y grietas (con mortero de cal y arena) existentes en las paredes de piedra del exterior.
CONDENSACIÓN	Aparición de hongos	Muy alto Seguro/ Grave	Mantenimiento de la humedad relativa del interior estable. Evitar utilizar sistemas de limpieza húmedos que la alteren, como vaporetas. Evitar la proximidad de flores. Evitar que exista un brusco contraste de temperatura entre el interior y el exterior de la nave, regulando los sistemas de calefacción, y teniendo en cuenta que el calor tiende a ascender.
CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA	Aparición de hongos al aumentar la temperatura	Muy alto Seguro/ Grave	Iluminación que no incida directamente sobre el soporte con riesgo de calentamiento del mismo. Iluminación realizada con luz fría el tiempo imprescindible. Regulación de la temperatura, con un sistema de calefacción a baja temperatura, controlando que la H.R. no sobrepase 80%, mediante la ventilación de la iglesia.
SUCIEDAD DEPOSITADA EN ZONAS NO ACCESIBLES	Aporte de humedad	Alto Posible/ Leve	Limpieza periódica de al menos una vez al año de las cornisas y zonas de difícil acceso utilizando brochas suaves y secas y aspirador.
UTILIZACIÓN DE OBJETOS CONTAMINANTES	Oscurecimiento	Bajo Probable/ Leve	Eliminación de velas de combustión y objetos que provoquen humos en el interior de la nave.

Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado inicial VS. final



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado inicial VS. final



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado inicial VS. final



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado inicial VS. final



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado inicial VS. final



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado inicial VS. final



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado inicial VS. final



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado inicial VS. final



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado inicial VS. final



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado inicial VS. final



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L

- Estado inicial VS. final



Retablo de San Cornelio y San Cipriano Mazuelo de Muñó (Burgos)

Batea Restauraciones, S.L



BATEA
RESTAURACIONES, S.L.

Ctra. del valle, s/n
09350 Cabañes de Esgueva
Burgos
947 53 20 76
659 01 98 30
WWW.batearestauraciones.com

Rosa Tera Saavedra