



AYUNTAMIENTO
DE ESTEPAR



DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE BURGOS

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

E S T E P A R

B U R G O S

C A T Á L O G O
U R B A N Í S T I C O

rodríquezvalbuena
ARQUITECTOS
arquitectura y urbanismo

N O V I E M B R E 2 0 0 9

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

TÉRMINO MUNICIPAL: ESTÉPAR (BURGOS)

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN

AYUNTAMIENTO DE ESTÉPAR

Equipo redactor:

Directores:

RODRÍGUEZ VALBUENA ARQUITECTOS, S.L.P.

Susana Valbuena Rodríguez, arquitecta urbanista

Andrés Rodríguez Sabadell, arquitecto

Colaboradores:

Ángel Mancebo Güiles,
Miguel Álvarez García,
Sol Fraga Cundins,
Enrique González Alonso,
Camino Valbuena Rodríguez,
Ana García Atienza,

ingeniero de Caminos, C. Y P.
geógrafo
arquitecta
arqueólogo
economista
abogada

Estépar, noviembre de 2009

ÍNDICE

0.	PRESENTACIÓN.....	5
1.	CONTENIDO Y CATEGORIZACIÓN	6
2.	ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN.	7
2.1	RELACIÓN DE ELEMENTOS PROTEGIDOS.	7
2.1.1	RELACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL.	7
2.1.2	RELACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.....	7
2.1.3	RELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE INTERÉS.....	9
2.1.4	RELACIÓN DE CONJUNTOS URBANOS DE INTERÉS.....	10
2.1.5	RELACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.	10
3.	NORMATIVA DE CATÁLOGO.	12
3.1	CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DETERMINANTES A PROTEGER EN LA EDIFICACIÓN.....	12
3.1.1	SISTEMA ESTRUCTURAL.	12
3.1.2	ORGANIZACIÓN INTERNA.	12
3.1.3	FACHADAS.	12
3.1.4	ELEMENTOS SINGULARES.	12
3.2	TIPOS DE OBRAS E INTERVENCIONES SOBRE LA EDIFICACIÓN.	13
3.2.1	RESTAURACIÓN.....	13
3.2.2	CONSERVACIÓN	13
3.2.3	CONSOLIDACIÓN.	14
3.2.4	REHABILITACIÓN.	14
3.2.5	REESTRUCTURACIÓN.	14
3.2.6	RECONSTRUCCIÓN.....	15
3.2.7	DEMOLICIÓN.....	15
3.2.8	ELEMENTOS DE IMPACTO NEGATIVO.....	15
3.3	PROTECCIÓN DE EDIFICIOS Y OTROS ELEMENTOS CONSTRUIDOS.....	16

3.3.1	PROTECCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL.....	16
3.3.2	NIVEL DE PROTECCIÓN 1: PROTECCIÓN INTEGRAL.....	16
3.3.3	NIVEL DE PROTECCIÓN 2: PROTECCIÓN ESTRUCTURAL.....	17
3.3.4	NIVEL DE PROTECCIÓN 3. PROTECCIÓN AMBIENTAL.....	18
3.3.5	ELIMINACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS.....	19
3.4	PROTECCIÓN DE PARCELAS.....	19
3.4.1	NIVEL 1º. PROTECCIÓN GLOBAL (G).....	20
3.4.2	NIVEL 2º. PROTECCIÓN PARCIAL (P1 A P10).....	20
3.5	PROTECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SINGULARES.....	21
3.5.1	DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL EXISTENTES EN EL MUNICIPIO.....	21
3.5.2	CONDICIONES DE PROTECCIÓN EN OBRAS EN EL VIARIO Y ESPACIOS PÚBLICOS PROTEGIDOS.....	22
3.5.3	CONDICIONES DE URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PROTEGIDOS.....	22
3.5.4	CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN NO INCLUIDA EN EL PRESENTE CATÁLOGO DE PROTECCIÓN CON FACHADA A ESPACIOS PÚBLICOS PROTEGIDOS.....	22
3.6	PROTECCIÓN DE CONJUNTOS URBANOS DE INTERÉS.....	23
3.7	PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.....	24
4.	FICHAS DE CATÁLOGO.....	90

ABREVIATURAS.

AA	Actuación Aislada
AM	Aprovechamiento Medio Máximo
AP	Aprovechamiento Patrimonializable
AR	Aprovechamiento Real
BOCyL	Boletín Oficial de Castilla y León
BOE	Boletín Oficial del Estado
BOP	Boletín Oficial de la Provincia
CTU	Comisión Territorial de Urbanismo
DA	Disposición Adicional
DU	Dotación Urbanística
ED	Estudio de Detalle
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
EL	Espacio Libre Público
EQ	Equipamiento
IT	Infraestructura Territorial
LUCyL	Ley de Urbanismo de Castilla y León
M-nº	Modificación número
NUM	Normas Urbanísticas Municipales
NUMPP	Normas Urbanísticas Municipales de Ámbito Provincial
PE	Plan Especial
PECH	Plan Especial del Casco Histórico
PEP	Plan Especial de Protección
PERI	Plan Especial de Reforma Interior
PD	Planeamiento de Desarrollo
PG	Planeamiento General
PGOU	Plan General de Ordenación Urbana
PP	Plan Parcial
RUCyL	Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
SG	Sistema General
SL	Sistema Local
SU	Suelo Urbano
SU-C	Suelo Urbano Consolidado
SU-NC	Suelo Urbano No Consolidado
SUR	Suelo Urbanizable
SUR-D	Suelo Urbanizable Delimitado
SUR-N	Suelo Urbanizable No Delimitado
SR	Suelo Rústico
SR-C	Suelo Rústico Común
SR-EU	Suelo Rústico de Entorno Urbano
SR-AT	Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional
SR-PA	Suelo Rústico de Protección Agropecuaria
SR-PI	Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
SR-PC	Suelo Rústico de Protección Cultural
SR-PN	Suelo Rústico de Protección Natural
SR-PE	Suelo Rústico de Protección Especial
UA	Unidad de Actuación
UN	Unidad de Normalización
VP	Vía Pública

0. PRESENTACIÓN

El presente documento contiene el Catálogo de Protección de las Normas Urbanísticas Municipales de Estépar, Provincia de Burgos, cuya redacción ha sido encargada por la Junta de Castilla y León.

El documento recoge los contenidos indicados en el artículo 115 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de enero), como determinación de ordenación general de las Normas Urbanísticas, complementándose con el resto de documentación que integra las Normas Urbanísticas.

El trabajo ha sido realizado por la sociedad RODRÍGUEZ VALBUENA ARQUITECTOS, S.L.P., habiendo intervenido en su redacción las siguientes personas:


Directores:

Andrés Rodríguez Sabadell, Arquitecto
Susana Valbuena Rodríguez, Arquitecta

Colaboradores:

Ángel Mancebo Güiles,	ingeniero de Caminos, C. Y P.
Sol Fraga Cundins,	arquitecta.
Miguel Álvarez García,	geógrafo.
Enrique González Alonso,	arqueólogo
Camino Valbuena Rodríguez,	economista.
Ana García Atienza,	abogada

Estépar, noviembre de 2009



Fdo: Andrés Rodríguez Sabadell.

Arquitecto.

1. CONTENIDO Y CATEGORIZACIÓN

El documento se compone de dos grandes capítulos:

1. Relación de elementos protegidos, separados en las siguientes categorías:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFINICIÓN
BIC	Bien de Interés Cultural	Tendrán la consideración de Bienes de Interés Cultural aquellos bienes declarados o en proceso de declaración como tales mediante decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
EA	Elemento Arquitectónico	Tendrán la consideración de Elemento Arquitectónico las edificaciones, construcciones o instalaciones que merezcan su conservación y defensa por su interés histórico, artístico, o de cualquier otra naturaleza cultural.
PA	Parcela	Tendrán la consideración de Parcela los espacios vacíos o eventualmente complementados con edificaciones o estructuras de arquitectura o de ingeniería, que merezcan su conservación y defensa por su interés histórico, artístico, morfológico, paisajístico o de cualquier otra naturaleza cultural.
CU	Conjunto Urbano	Tendrán la consideración de Conjunto Urbano las agrupaciones de edificaciones, construcciones o instalaciones incluidas en un núcleo de población, que merezcan su conservación y defensa por su interés histórico, artístico, o de cualquier otra naturaleza cultural.
EP	Espacio Público	Tendrán la consideración de Espacio Público los espacios públicos incluidos en un núcleo de población que sean significativos o que presenten especiales características dentro de la escena urbana.
IN	Infraestructura	Tendrán la consideración de Infraestructura los bienes inmuebles constitutivos de sistemas infraestructurales y que merezcan su conservación y defensa por su interés histórico, artístico, o de cualquier otra naturaleza cultural.
EN	Elemento Natural	Tendrán la consideración de Elemento Natural los espacios naturales o eventualmente complementados con edificaciones o estructuras de arquitectura o de ingeniería, que merezcan su conservación y defensa por su interés histórico, artístico, natural, paisajístico o de cualquier otra naturaleza cultural.
YA	Yacimiento Arqueológico	Tendrán la consideración de Yacimiento Arqueológico los bienes cuyo estudio mediante el uso de una técnica arqueológica pueda proporcionar información histórica significativa.

2. La Normativa de Catálogo, en la que se define el contenido de la protección establecida en cada caso.
 - A. Definición de tipos de intervención.
 - B. Protección de parcelas y protección de elementos.
 - C. Protección de espacios públicos o conjuntos urbanos.
 - D. Protección de Yacimientos arqueológicos.

Asimismo, el presente Catálogo de Protección incluye planos de localización y delimitación de los elementos catalogados, tanto en el medio urbano como en el rústico y un anexo con el informe arqueológico.

2. ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN.

2.1 RELACIÓN DE ELEMENTOS PROTEGIDOS.

2.1.1 RELACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL.

CODIGO	NOMBRE	LOCALIDAD	CATEGORÍA	FECHA INCOACIÓN	FECHA DECLARACIÓN
BIC-01	CASTILLO DE ARENILLAS DE MUÑO	ARENILLAS DE MUÑO	Castillo	22/04/1949	22/04/1949
BIC-02	CASTILLO DE HORMAZA	HORMAZA	Castillo	22/04/1949	22/04/1949
BIC-03	ROLLO DE JUSTICIA DE HORMAZA	HORMAZA	Rollo de justicia	14/03/1963	14/03/1963
BIC-04	CASTILLO MAZUELO DE MUÑO	MAZUELO DE MUÑO	Monumento	03/07/1978	06/06/1991
BIC-05	ROLLO DE VILLAVIEJA	VILLAVIEJA DE MUÑO	Rollo de justicia	14/03/1963	14/03/1963

2.1.2 RELACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.

CODIGO	NOMBRE	LOCALIDAD	PROTECCIÓN
EA -001	CERRAMIENTO EN LA C. IGLESIA Nº22	ESTÉPAR	AMBIENTAL
EA -002	CASERON LA CARTUJA	ESTÉPAR	ESTRUCTURAL
EA -003	IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA ESTEPA	ESTÉPAR	INTEGRAL
EA -004	INMUEBLE EN LA CALLE SANTA MARÍA Nº 13	ESTÉPAR	AMBIENTAL
EA -005	INMUEBLE EN LA C. FUENTE Nº2	ESTÉPAR	AMBIENTAL
EA -006	INMUEBLE EN LA CALLE IGLESIA, Nº 4	ESTÉPAR	AMBIENTAL
EA -007	INMUEBLE EN LA TRAVESÍA SANTA MARÍA Nº 10	ESTÉPAR	AMBIENTAL
EA -008	INMUEBLE EN TRAVESÍA SANTA MARÍA Nº 3	ESTÉPAR	AMBIENTAL
EA -009	INMUEBLE EN LA CTRA.VALLADOLID-TRASERAS, Nº2	ESTÉPAR	AMBIENTAL
EA -010	CASETA DE GUARDA VIÑAS	ARENILLAS DE MUÑO	INTEGRAL
EA -011	IGLESIA DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR	ARENILLAS DE MUÑO	ESTRUCTURAL
EA -012	PALOMAR EN CALLE LA TORRE, Nº 2	ARENILLAS DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -013	DINTEL CON INSCRIPCIÓN	ARENILLAS DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -014	INMUEBLE EN LA C. SAN PEDRO Nº5	ARENILLAS DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -015	PALOMAR EN CALLE VILLAFUERTES, Nº 3	ARENILLAS DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -016	INMUEBLES EN LA CALLE TRAVESÍA MAYOR Nº 7	ARENILLAS DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -017	PALOMAR EN TRAVESÍA DE LA TORRE, Nº 1	ARENILLAS DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -018	IGLESIA DE SAN MARTÍN	ARROYO DE MUÑO	INTEGRAL
EA -019	INMUEBLE EN LA CALLE CORTA, Nº 3	ARROYO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -020	INMUEBLE EN LA CALLE CORTA, Nº 1	ARROYO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -021	INMUEBLE EN LA CALLE REAL, Nº 34	ARROYO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -022	INMUEBLE EN LA CALLE REAL, Nº 13	ARROYO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -023	INMUEBLE EN LA CALLE SUR, Nº 15	ARROYO DE MUÑO	ESTRUCTURAL
EA -024	RUINAS C/ NORTE Nº5	ARROYO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -025	INMUEBLE EN LA CALLE SUR, Nº 26	ARROYO DE MUÑO	AMBIENTAL

CODIGO	NOMBRE	LOCALIDAD	PROTECCIÓN
EA -026	INMUEBLE EN LA CALLE BAJA, Nº 10	ARROYO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -027	INMUEBLE EN LA CALLE BAJA, Nº 8	ARROYO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -028	PORTÓN EN LA CALLE SUR, Nº 5	ARROYO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -029	INMUEBLE EN LA CALLE REAL, Nº 27	HORMAZA	AMBIENTAL
EA -030	INMUEBLE EN LA CALLE REAL, Nº 29	HORMAZA	AMBIENTAL
EA -031	IGLESIA DE SAN ESTEBÁN	HORMAZA	INTEGRAL
EA -032	CERRAMIENTO EN LA CALLE ESTIAL Nº 11	HORMAZA	ESTRUCTURAL
EA -033	PALOMAR VALDEUCENTES, HORMAZA	HORMAZA	AMBIENTAL
EA -034	PALOMAR	MAZUELO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -035	INMUEBLE EN LA CALLE HOSPITAL Nº17	MAZUELO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -036	INMUEBLE EN LA CALLE SANTA MARIA Nº23	MAZUELO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -037	CEMENTERIO DE MAZUELO MUÑO	MAZUELO DE MUÑO	INTEGRAL
EA -038	INMUEBLE EN LA CALLE LA IGLESIA Nº5	MAZUELO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -039	INMUEBLE EN LA CALLE LA IGLESIA Nº17	MAZUELO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -040	INMUEBLE EN LA CALLE ESCUELAS Nº1	MAZUELO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -041	INMUEBLE EN LA CALLE HOSPITAL Nº4	MAZUELO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -042	INMUEBLE EN LA PLAZA MAYOR Nº5	MAZUELO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -043	IGLESIA DE SAN CORNELIO Y SAN CIPRIANO	MAZUELO DE MUÑO	INTEGRAL
EA -044	PALOMAR	MAZUELO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -045	PALOMAR	MAZUELO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -046	PALOMAR	MAZUELO DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -047	ROLLO DE JUSTICIA	MEDINILLA DE LA DEHESA	INTEGRAL
EA -048	INMUEBLE EN LA CALLE REAL Nº2	MEDINILLA DE LA DEHESA	AMBIENTAL
EA -049	INMUEBLE EN LA CALLE REAL Nº13	MEDINILLA DE LA DEHESA	AMBIENTAL
EA -050	INMUEBLE EN LA CALLE REAL Nº11	MEDINILLA DE LA DEHESA	AMBIENTAL
EA -051	PALOMAR	MEDINILLA DE LA DEHESA	AMBIENTAL
EA -052	INMUEBLE EN LA CALLE REAL Nº25	MEDINILLA DE LA DEHESA	AMBIENTAL
EA -053	INMUEBLE EN LA CALLE SAN ROQUE Nº8	MEDINILLA DE LA DEHESA	AMBIENTAL
EA -054	IGLESIA DE SAN COSME Y SAN DAMIAN	MEDINILLA DE LA DEHESA	ESTRUCTURAL
EA -055	PALOMAR	MEDINILLA DE LA DEHESA	AMBIENTAL
EA -056	IGLESIA DE SAN ANDRÉS	PEDROSA DE MUÑO	INTEGRAL
EA -057	INMUEBLE EN LA CALLE CERCA Nº29	PEDROSA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -058	INMUEBLE EN LA CALLE CERCA Nº27	PEDROSA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -059	INMUEBLE EN LA CALLE CERCA Nº25	PEDROSA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -060	INMUEBLE EN LA CALLE CERCA Nº18	PEDROSA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -061	PALOMAR	PEDROSA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -062	PALOMAR	PEDROSA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -063	PALOMAR	PEDROSA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -064	INMUEBLE EN LA CALLE QUINTANILLA Nº45	QUINTANILLA SOMUÑO	AMBIENTAL
EA -065	INMUEBLE EN LA CALLE QUINTANILLA Nº43	QUINTANILLA SOMUÑO	AMBIENTAL
EA -066	INMUEBLE EN LA CALLE DE LA IGLESIA Nº19	QUINTANILLA SOMUÑO	AMBIENTAL
EA -067	PALOMAR	QUINTANILLA SOMUÑO	AMBIENTAL
EA -068	INMUEBLE EN LA CALLE MUÑO Nº12	QUINTANILLA SOMUÑO	AMBIENTAL
EA -069	CEMENTERIO DE QUINTANILLA DE SOMUÑO	QUINTANILLA SOMUÑO	ESTRUCTURAL
EA -070	IGLESIA SAN ANDRÉS APOSTOL	QUINTANILLA SOMUÑO	INTEGRAL
EA -071	INMUEBLE EN LA CALLE MUÑO Nº8	QUINTANILLA SOMUÑO	AMBIENTAL
EA -072	INMUEBLE EN LA CALLE MUÑO Nº6	QUINTANILLA SOMUÑO	AMBIENTAL
EA -073	INMUEBLE EN LA CALLE SANTA ANA Nº1	QUINTANILLA SOMUÑO	AMBIENTAL
EA -074	PALOMAR	QUINTANILLA SOMUÑO	AMBIENTAL
EA -075	INMUEBLE EN LA CALLE SANTA ANA Nº6	QUINTANILLA SOMUÑO	AMBIENTAL
EA -076	INMUEBLE EN LA CALLE CONSISTORIAL Nº5	QUINTANILLA SOMUÑO	AMBIENTAL
EA -077	INMUEBLE EN LA CALLE CONSISTORIAL Nº17	QUINTANILLA SOMUÑO	ESTRUCTURAL

CODIGO	NOMBRE	LOCALIDAD	PROTECCIÓN
EA -078	INMUEBLE EN LA CALLE DE LA IGLESIA Nº10	QUINTANILLA SOMUÑO	AMBIENTAL
EA -079	INMUEBLE EN LA CALLE PARRA Nº5	VILLAGUTIÉRREZ	AMBIENTAL
EA -080	INMUEBLE EN LA CALLE PARRA Nº7	VILLAGUTIÉRREZ	AMBIENTAL
EA -081	INMUEBLE EN LA CALLE PARRA Nº11	VILLAGUTIÉRREZ	AMBIENTAL
EA -082	INMUEBLE EN LA CALLE PARRA Nº11	VILLAGUTIÉRREZ	AMBIENTAL
EA -083	INMUEBLE EN LA CALLE BAJA Nº14	VILLAGUTIÉRREZ	AMBIENTAL
EA -084	INMUEBLE EN LA CALLE BAJA Nº12	VILLAGUTIÉRREZ	AMBIENTAL
EA -085	IGLESIA DE SAN EMETERIO Y SAN CELEDONIO	VILLAGUTIÉRREZ	ESTRUCTURAL
EA -086	PALOMAR	VILLAGUTIÉRREZ	AMBIENTAL
EA -087	INMUEBLE EN LA CALLE QUINTANILLA Nº 2	VILLAVIEJA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -088	INMUEBLE EN LA CALLE QUINTANILLA Nº 3	VILLAVIEJA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -089	INMUEBLE EN LA CALLE QUINTANILLA Nº 1	VILLAVIEJA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -090	IGLESIA DE SAN ADRIAN	VILLAVIEJA DE MUÑO	INTEGRAL
EA -091	FUENTE	VILLAVIEJA DE MUÑO	ESTRUCTURAL
EA -092	INMUEBLE EN LA CALLE SAN ADRIAN Nº 1	VILLAVIEJA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -093	MOJON VILLAVIEJA DE MUÑO	VILLAVIEJA DE MUÑO	INTEGRAL
EA -094	INMUEBLE EN LA CALLE PLAZA Nº 6	VILLAVIEJA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -095	INMUEBLE EN LA CALLE SAN ROQUE Nº 7	VILLAVIEJA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -096	INMUEBLE EN LA CALLE PLAZA Nº 1	VILLAVIEJA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -097	INMUEBLE EN LA CALLE PLAZA Nº 2	VILLAVIEJA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -098	INMUEBLE EN LA CALLE PLAZA Nº 3	VILLAVIEJA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -099	INMUEBLE EN LA CALLE ESTEPAR Nº 1	VILLAVIEJA DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -100	INMUEBLE EN LA CALLE BAJA Nº 10	VILVESTRE DE MUÑO	AMBIENTAL
EA -101	IGLESIA DE SAN ANTONIO	VILVESTRE DE MUÑO	ESTRUCTURAL
EA -102	INMUEBLE EN LA TRAVESIA REAL Nº 1	VILVESTRE DE MUÑO	ESTRUCTURAL
EA -103	CERRAMIENTO EN LA CALLE REDONDA Nº 3	VILVESTRE DE MUÑO	ESTRUCTURAL
EA -104	ERMITA VIRGEN DE MUÑO	VILLAVIEJA DE MUÑO	INTEGRAL
EA-105	FUENTE ABREVADERO	VILVESTRE DE MUÑO	INTEGRAL
EA-106	FUENTE ABREVADERO	ESTÉPAR	INTEGRAL

Igualmente estarán catalogadas con protección ambiental todas las **bodegas** y **palomares** existentes en el término municipal, y sea cual sea su estado de conservación y protegiendo, en función de este último, los siguientes aspectos:

1. En cuanto a las características fundamentales estará el sistema constructivo del conjunto que deba conservarse.
2. Respecto a la protección de elementos singulares será preceptivo un informe de los técnicos municipales sobre cuáles de ellos son los más representativos, incluyendo siempre los muros de piedra existentes.

2.1.3 RELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE INTERÉS.

CODIGO	NOMBRE	LOCALIDAD	PROTECCIÓN
IN -01	PUENTE SOBRE EL RIO HARMAZUELAS	HORMAZA	AMBIENTAL
IN -02	PUENTE SOBRE EL ARROYO MAZUELO	MAZUELO DE MUÑO	AMBIENTAL
IN -03	PUENTE ROMANO MAZUELO DE MUÑO	MAZUELO DE MUÑO	ESTRUCTURAL
IN -04	PUENTE DE SAN PEDRO	QUINTANILLA DE SOMUÑO	ESTRUCTURAL
IN -05	PORTON DEL MORO	VILLAVIEJA DE MUÑO	ESTRUCTURAL
IN -06	PUENTE DE SAN ESTEBAN	VILLAVIEJA DE MUÑO	ESTRUCTURAL
IN -07	PUENTE SOBRE EL RIO ARLANZÓN	VILLAVIEJA DE MUÑO	AMBIENTAL

2.1.4 RELACIÓN DE CONJUNTOS URBANOS DE INTERÉS.

CODIGO	NOMBRE	LOCALIDAD
CU-01	CALLE PRINCIPAL Y ESPACIOS ANEXOS	QUINTANILLA DE MUÑO
CU-02	ESPACIO ALREDEDOR DE LA IGLESIA	VILLAVIEJA DE MUÑO
CU-03	CONJUNTO URBANO	HORMAZA
CU-04	CASCO ANTIGUO	MAZUELO DE MUÑO

2.1.5 RELACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.

Nº	DENOMINACIÓN	LOCALIDAD	CATEGORÍA	NIVEL DE PROTECCIÓN
YA-01	FORTALEZA	ARENILLAS DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	A y B (B.I.C.)
YA-02	LA SERNA	ARENILLAS DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-03	VUELTA DEL MORO	ARENILLAS DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-04	IGLESIA DE SAN ESTEBAN	ARENILLAS DE MUÑO	ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	B
YA-05	LA CABAÑA-/CAMPOS	ARROYO DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-06	ADOBERAS I	ARROYO DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-07	ADOBERAS II	ARROYO DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-08	GALGO	ARROYO DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-09	LA PERDIZ	ARROYO DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-10	SAN MARTÍN	ARROYO DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-11	VALLE DE SAN ANDRÉS	ARROYO DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-12	IGLESIA DE SAN MARTÍN	ARROYO DE MUÑO	ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	B
YA-13	TRAS LA TORRE	ESTEPAR	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-14	EL VIVERO	ESTEPAR	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-15	IGLESIA NTRA SEÑORA	ESTEPAR	ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	B
YA-16	LAGAREJOS	HORMAZA	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-17	PALACIO	HORMAZA	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	A y B (B.I.C.)
YA-18	SANTA JULIANA	HORMAZA	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	A y B
YA-19	IGLESIA DE SAN ESTEBAN	HORMAZA	ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	B
YA-20	CEMENTERIO	MAZUELO DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	A y B
YA-21	CONVENTOS	MAZUELO DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-22	LLANO DE SAN BLAS	MAZUELO DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-23	TORRE CASTILLO	MAZUELO DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	A y B (B.I.C.)
YA-24	IGLESIA DE S. CORNELIO Y S. CIPRIANO	MAZUELO DE MUÑO	ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	B
YA-25	LA ERMITA	MEDINILLA DE LA DEHESA	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-26	LA SALCEDA	MEDINILLA DE LA DEHESA	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-27	VALLELUENGO	MEDINILLA DE LA DEHESA	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B

Nº	DENOMINACIÓN	LOCALIDAD	CATEGORÍA	NIVEL DE PROTECCIÓN
YA-28	LLAMOS	MEDINILLA DE LA DEHESA	HALLAZGO AISLADO	C
YA-29	IGLESIA DE S. COSME Y S. DAMIÁN	MEDINILLA DE LA DEHESA	ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	B
YA-30	VALDENÚÑEZ	PEDROSA DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-31	IGLESIA DE SAN ANDRÉS	PEDROSA DE MUÑO	ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	B
YA-32	LOS ARENALES	QUINTANILLA-SOMUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-33	GRANJA PELILLA	QUINTANILLA-SOMUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	A y B
YA-34	PRADOS DE MUÑO	QUINTANILLA-SOMUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-35	SAN PEDRO DE VELLOTA	QUINTANILLA-SOMUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-36	SANTA ANA	QUINTANILLA-SOMUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-37	LA TEJERIZA	QUINTANILLA-SOMUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-38	TRAMBASVIÑAS	QUINTANILLA-SOMUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-39	VERA CRUZ	QUINTANILLA-SOMUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-40	IGLESIA DE SAN ANDRÉS	QUINTANILLA-SOMUÑO	ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	B
YA-41	SAN QUIRCE	VILVIESTRE DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	A y B
YA-42	SANTA LUCÍA	VILVIESTRE DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	A y B
YA-43	IGLESIA DE NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN	VILVIESTRE DE MUÑO	ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	B
YA-44	QUINTANA	VILLAGUTIÉRREZ	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-45	SANTA CENTOLA	VILLAGUTIÉRREZ	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-46	VALDELUGO	VILLAGUTIÉRREZ	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-47	IGLESIA DE S. EMETERIO Y S. CELEDONIO	VILLAGUTIÉRREZ	ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	B
YA-48	EL SILO II	VILLAVIEJA DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-49	ERMITA / LINDONA	VILLAVIEJA DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-50	TOJO / LOMBARDE	VILLAVIEJA DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-51	MITRA	VILLAVIEJA DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-52	ESTELA	VILLAVIEJA DE MUÑO	HALLAZGO AISLADO	A
YA-53	LÁPIDAS	VILLAVIEJA DE MUÑO	HALLAZGO AISLADO	A
YA-54	MUÑO	VILLAVIEJA DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	B
YA-55	EL PEDREGAL	VILLAVIEJA DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-56	SAN ESTEBAN	VILLAVIEJA DE MUÑO	YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	B
YA-57	IGLESIA DE SAN ADRIÁN	VILLAVIEJA DE MUÑO	ELEMENTO ARQUITECTÓNICO	B

Se incluye un anexo de Catálogo de Yacimientos Arqueológicos redactado por los arqueólogos Ángel L. Palomino Lázaro y Óscar González Díez representantes de la sociedad Aratikos Arqueólogos S.L.

3. NORMATIVA DE CATÁLOGO.

3.1 CRITERIOS DE CATALOGACIÓN: ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DETERMINANTES A PROTEGER EN LA EDIFICACIÓN.

Se clasifican los elementos y características determinantes para la Catalogación de un edificio. Para cada edificio en particular se señalarán los elementos concretos que se consideran merecedores de esta catalogación.

3.1.1 SISTEMA ESTRUCTURAL.

Se entiende por Sistema Estructural el conjunto de elementos constructivos que configuran el esqueleto portante del edificio, valorándose como modo de construir.

3.1.2 ORGANIZACIÓN INTERNA.

Se entiende por Organización Interna el sistema de relaciones entre los distintos elementos del edificio y su entorno, tales como accesos, sistemas de comunicaciones verticales, patios, distribuidores, etc.

3.1.3 FACHADAS.

Se entiende por fachadas los cerramientos exteriores de la edificación, que comprenden su organización de huecos, materiales, elementos constructivos y decorativos, etc.

3.1.4 ELEMENTOS SINGULARES.

Los elementos puntuales merecedores de protección que pudiera tener un edificio son tan variados que no es posible hacer una relación exhaustiva de los mismos, se incluye en el presente apartado un listado de los más frecuentes en los edificios incluidos en el Catálogo, sin perjuicio de poder introducir en las fichas algún otro:

1. Portada.
2. Blasones o Escudos.
3. Espadaña.
4. Campanas

5. Alero.
6. Arco.
7. Patio.
8. Corredor o Galería.
9. Rejería y otros elementos de cerrajería.
10. Carpinterías.
11. Vidrieras.
12. Chimeneas.
13. Escaleras.

3.2 TIPOS DE OBRAS E INTERVENCIONES SOBRE LA EDIFICACIÓN.

Las diferentes categorías de protección para la edificación y el espacio urbano establecidas en este Catálogo, requieren la consideración de distintas políticas de intervención en relación a sus características arquitectónicas, su estado de conservación, así como las necesidades de mejora de su calidad y habitabilidad.

En este sentido, en el presente apartado se definen los tipos de obras o intervenciones posibles sobre un elemento, a los efectos de establecer la gradación de protecciones en función de los tipos de obras permitidas dentro de cada protección.

3.2.1 RESTAURACIÓN.

Son obras encaminadas a recuperar el estado original de una parte o de la totalidad de un edificio, tanto en sus aspectos formales como estructurales o de organización espacial. No se permiten en este proceso aportaciones de nuevo diseño.

La reposición o reproducción de las condiciones originales habrá de incluir la reparación e incluso sustitución de elementos estructurales y de instalaciones para asegurar la estabilidad y el adecuado funcionamiento del edificio en relación a las necesidades y usos a que fuera destinado.

3.2.2 CONSERVACIÓN

Son obras dirigidas al mantenimiento de las condiciones estructurales y elementos del edificio en estado de salubridad, ornato exterior e interior y de las condiciones de habitabilidad de los espacios vivideros existentes.

Quedan incluidas dentro de este apartado todas las reparaciones de los elementos arquitectónicos o de instalaciones que se consideren en mal estado, así como las obras de mantenimiento interior y exterior, como reparaciones de pisos, revocos o pinturas.

3.2.3 CONSOLIDACIÓN.

Son obras dirigidas a la recuperación, refuerzo o reparación de las estructuras existentes con posible sustitución parcial de éstas para asegurar la estabilidad del edificio.

En los edificios incluidos en catálogo las obras deberán realizarse con los mismos materiales y sistemas constructivos utilizados originalmente salvo que se justifique la necesidad de refuerzos especiales con otro tipo de materiales, o por medidas de protección acústica, ambiental y energética, y de adaptación a necesidades actuales.

3.2.4 REHABILITACIÓN.

1. Se entienden por obras de rehabilitación las de mejora de las condiciones de habitabilidad del edificio o las de su adecuación a un cambio de uso, con posible redistribución del espacio interior en ambos casos, pero manteniendo las características fundamentales de la tipología.
2. Las obras de rehabilitación pueden alcanzar distintos grados:
 - A. Rehabilitación básica de un edificio. Cuando las obras afecten a elementos comunes del mismo, sus condiciones de seguridad o mejora de fachadas y cubiertas sin alteraciones importantes en su organización general.
 - B. Rehabilitación integral de un edificio. Cuando además de las obras de rehabilitación básica se incluyan modificaciones de patios, escaleras, modificación de pendiente de cubierta, incluyendo la remodelación interior de las viviendas o espacios habitables.
1. En ambos tipos de rehabilitación, se permite la adecuación del espacio bajo cubierta a condiciones de habitabilidad o nuevos usos, así como la modificación, apertura o cierre de patios interiores con el fin de adaptarlos a los parámetros mínimos exigidos por las Ordenanzas y la modificación de los elementos de comunicación vertical siempre que estas obras no alteren los aspectos básicos de la tipología edificatoria de que se trate y conserven los elementos interiores de valor arquitectónico singular.
2. En los casos de Rehabilitación Básica o Rehabilitación Integral de un edificio es obligada la eliminación de elementos señalados como impactos negativos en la correspondiente ficha de catalogación.
3. Dentro de la Rehabilitación Integral, se permite la modificación de la volumetría hasta alcanzar el máximo aprovechamiento permitido por estas ordenanzas de edificación, o bien el aprovechamiento bajo cubierta como espacio habitable, permitido con carácter general por estas Ordenanzas en los edificios objeto de Rehabilitación.

3.2.5 REESTRUCTURACIÓN.

1. Se entiende por obras de Reestructuración, las de transformación del espacio interior del edificio, incluyendo las demoliciones o sustituciones parciales de elementos estructurales o volumétricos.
1. Se considera obras de "Reestructuración Parcial" las que modifiquen o eliminen elementos estructurantes de la edificación original en partes accesorias o secundarias sin superar el 50% de la superficie total; las que eliminen elementos significativos y principales, o afecten a una superficie mayor del 50% se considerarán como "reestructuración total".

2. Las afecciones en fachada se limitarán a posibles nuevas aperturas de huecos, siguiendo los ritmos compositivos y la conformación de huecos y sus elementos de cierre existentes. De ser necesario, las obras de reestructuración podrán alcanzar hasta el vaciado interior del edificio con mantenimiento de fachadas exteriores y de los elementos arquitectónicos de carácter singular existentes en su interior.
3. En los casos de reestructuración se exige la eliminación de elementos de impacto negativo añadidos en fachada, cubierta o en espacios interiores de la edificación.

3.2.6 RECONSTRUCCIÓN.

1. Son obras dirigidas a levantar una construcción sobre un solar procedente del derribo de un edificio anteriormente existente con reproducción del mismo, en su forma exterior, y en su caso también en su organización espacial.
2. Las obras de reconstrucción están siempre vinculadas a la reproducción de los elementos definitorios de las características arquitectónicas, tipológicas o ambientales esenciales que determinaron su protección, permitiéndose alteraciones de composición de fachada siempre que se mantengan las características generales ambientales o tipológicas y se conserven o reproduzcan los elementos arquitectónicos en general, exteriores o interiores, que puedan considerarse como de valor para mantener los caracteres ambientales del edificio.
3. En las obras de reconstrucción no podrán reproducirse los elementos de impacto negativo o añadidos que desvirtúen la tipología edificatoria.

3.2.7 DEMOLICIÓN.

Son obras dirigidas al derribo de edificios completos o parte de los mismos.

3.2.8 ELEMENTOS DE IMPACTO NEGATIVO.

Deben incluirse bajo este concepto todos los elementos volumétricos o arquitectónicos construidos con posterioridad a la edificación original, sin interés para el carácter tipológico inicial o para sus posteriores desarrollos y que no puedan ser considerados como de interés histórico, arquitectónico o estructural o que producen distorsiones en la edificación, afectando a sus características de estética o volumétricas o de integración en el espacio de que se insertan.

3.3 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS Y OTROS ELEMENTOS CONSTRUIDOS.

3.3.1 PROTECCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL.

Cualquier intervención en los Bienes de Interés Cultural requerirá, con carácter previo, la autorización de la Consejería competente en materia de Cultura, tal y como dispone el artículo 36 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

A tal efecto, deberán incluirse como Bienes de Interés Cultural aquellos a los que se refiere el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre **Castillos**, y el Decreto 573/1963, de 14 de marzo sobre **blasones, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico – artístico**.

3.3.2 NIVEL DE PROTECCIÓN 1: PROTECCIÓN INTEGRAL

3.3.2.1 ELEMENTOS A LOS QUE SE APLICA.

Se aplica a los edificios señalados con este nivel en las fichas del Catálogo, correspondiendo a edificios, construcciones y elementos de excepcional valor arquitectónico y significación cultural o ciudadana.

En relación con los edificios con Declaración de Bien de Interés Cultural se estará a lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León; y de la Ley 16/1985, de 25 de julio, del Patrimonio Histórico Español.

Se establecen dos grados dentro de la Protección Integral:

1. GRADO 1º: Se aplica este nivel a las edificaciones que representan hitos en la escena urbana, tengan o no la consideración de monumentos declarados.
2. GRADO 2º: Se aplica este nivel a las edificaciones que poseen una elevada calidad en su conformación arquitectónica global, tanto exterior como interior.

3.3.2.2 CARÁCTER DE LA PROTECCIÓN.

El carácter de la protección se extiende a la conservación de fachadas y de las tipologías estructurales y de organización espacial cuando correspondan a sus características de origen; o posteriores cuando estén integradas en el conjunto, con eliminación obligada de los añadidos o elevaciones ajenos a las características de origen o no integradas en el conjunto arquitectónico.

Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación y puesta en valor del edificio, elemento, espacio o agrupación catalogado. En el grado 2º se permite excepcionalmente la ubicación del uso o usos que, siendo compatibles con sus características y condiciones originales, garanticen mejor su permanencia.

3.3.2.3 DETERMINACIONES.

1. Las obras permitidas con carácter preferente son las de conservación, restauración y consolidación. En todo caso, las actuaciones sucesivas de restauración deberán diferenciarse o documentarse a efectos de investigación de la obra original.
2. Con carácter no preferente, en grado 2º, se autorizan las obras de rehabilitación necesarias para adecuar un edificio a nuevos usos dotacionales que persigan la mejora o revitalización de los usos dotacionales, siempre y cuando no supongan un riesgo de pérdida de daño de las características que motivaron la protección integral. En caso de que así lo establezca un Plan Director de Restauración de un edificio, se podrán autorizar actuaciones de rehabilitación con valoración arquitectónica y de reestructuración parcial.
3. Se prohíben expresamente las actuaciones de los particulares y empresas concesionarias de servicios relativas a la fijación en sus fachadas de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado con este grado de protección. tales como tendidos aéreos de redes de energía, alumbrado o comunicación, señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc. Los elementos de señalización de las actividades que el elemento albergue, y los de alumbrado de sus inmediaciones, en caso de que se consideren necesarios, se diseñarán expresamente dentro del espíritu de respeto al elemento catalogado, a su carácter y a su entorno.
4. La obligatoriedad de conservación del edificio determina la conservación de alineaciones, así como las tapias y cerramientos de patios a fachada de las zonas no edificables.
5. Quedan prohibidas en los bienes catalogados con este grado de protección, aquellas intervenciones que, dentro de una obra de las permitidas para este grado, impliquen la utilización de materiales o técnicas distintas de las originales que den lugar a cambios de formas, colores o texturas, a excepción de las obras de restauración en las que, según criterios técnicos, pueda ser conveniente diferenciar la parte original de la restaurada.

3.3.3 NIVEL DE PROTECCIÓN 2: PROTECCIÓN ESTRUCTURAL.

3.3.3.1 ELEMENTOS A LOS QUE SE APLICA

Se aplica a los edificios señalados con este nivel en las fichas del Catálogo, correspondiendo a edificios, elementos y agrupaciones que por su por su significación arquitectónica, constructiva o tipológica, o por contener parcialmente elementos de especial valor, se singularizan dentro del conjunto.

3.3.3.2 CARÁCTER DE LA PROTECCIÓN.

El grado de protección se extiende a la conservación estructural y de fachadas, incluyendo los elementos arquitectónicos visibles al exterior, así como de aquellos elementos interiores de valor arquitectónico, o característicos de la tipología primitiva, expresamente mencionados en la ficha correspondiente del catálogo.

Las obras a efectuar en los edificios o elementos sometidos a este grado de protección, serán las tendentes a su conservación mejorando sus condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su configuración estructural, su envolvente exterior y sus elementos significativos.

3.3.3.3 DETERMINACIONES.

1. Las obras permitidas son las de restauración, conservación y consolidación, así como las de rehabilitación interior y exterior, con la posibilidad de eliminación o sustitución de los cuerpos y elementos de carácter espúreo o que constituyan impactos negativos sobre la edificación.
2. En casos justificados por cambios de uso, se permitirán aquellas obras de reestructuración parcial que supongan mejora en las condiciones de habitabilidad del edificio, con exclusión de la reestructuración extrema o total con vaciado, siempre que se mantengan las características genéricas de la tipología estructural.
3. Tanto en las obras de rehabilitación como en las de reestructuración parcial se permite el aumento de volumetría de edificio con los límites de alineación interior y altura, así como el resto de condiciones, establecidas por la normativa de edificación de las NUM de las que este Catálogo forma parte.
4. Se prohíben expresamente las actuaciones de los particulares y empresas concesionarias de servicios relativas a la fijación en sus fachadas de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado con este grado de protección. tales como tendidos aéreos de redes de energía, alumbrado o comunicación, señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc. Los elementos de señalización de las actividades que el elemento albergue, y los de alumbrado de sus inmediaciones, en caso de que se consideren necesarios, se diseñarán expresamente dentro del espíritu de respeto al elemento catalogado, a su carácter y a su entorno.
5. Quedan prohibidas en los bienes catalogados con este grado de protección, aquellas intervenciones que, dentro de una obra de las permitidas para este grado, impliquen la utilización de materiales o técnicas distintas de las originales que den lugar a cambios de formas, colores o texturas, a excepción de las obras de restauración en las que, según criterios técnicos, pueda ser conveniente diferenciar la parte original de la restaurada y elementos puntuales de nuevo diseño en las partes no protegidas.

3.3.4 NIVEL DE PROTECCIÓN 3. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

3.3.4.1 ELEMENTOS A LOS QUE SE APLICA.

Se aplica con carácter genérico a todas las edificaciones que están situadas dentro conjuntos urbanos y que tengan la condición de tradicionales, entendiendo como tales aquellas edificaciones anteriores a 1.950, y que están acordes con los criterios tipológicos, constructivos y volumétricos tradicionales.

Igualmente se aplica a los edificios señalados con este nivel en las fichas del Catálogo, correspondiendo a:

1. Edificios que aislados o en conjunto conforman tramos o áreas de calidad, en buen o regular estado de conservación, aún cuando individualmente no presenten notables valores arquitectónicos.
2. Edificios que situados en áreas de calidad media o escasa, incluso presentando mal estado de conservación, reúnen constantes tipológicas interesantes.
3. Espacios urbanos de calidad destacada.

3.3.4.2 CARÁCTER DE LA PROTECCIÓN.

El carácter de esta protección se dirige fundamentalmente al mantenimiento de las tipologías de fachada, cubiertas y elementos visibles al exterior. En cualquier caso, se podrán señalar elementos singulares interiores, que serán objeto de conservación.

Las obras que se efectúen en los edificios, elementos o conjuntos afectados de este grado de protección tendrán por objeto adecuarlos a los usos y costumbres actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que poseen.

3.3.4.3 DETERMINACIONES.

1. Además de las obras dirigidas al mantenimiento del edificio, se permiten las de rehabilitación y reestructuración; estas últimas cuando se justifique debidamente la inadecuación de los espacios interiores a condiciones de higiene y salubridad por necesidades de habitabilidad actuales. Cuando se justifique la imposibilidad de conservación de la fachada por estado de ruina e imposibilidad de consolidación, se permitirán las obras de reconstrucción, tal como se definen en el artículo correspondiente de estas Ordenanzas, con reposición obligada de los elementos que en ella se señalan.
1. En las de obras de reestructuración que impliquen el vaciado del edificio y en las de reconstrucción, las alturas de alero coincidirán con las del edificio primitivo.
2. Se permite la ampliación de los elementos catalogados en este nivel de protección, con las siguientes condiciones:
 - A. No implicar aumento de ocupación en planta cuyos efectos sean visibles desde la vía pública.
 - B. No existir condiciones complementarias de protección del espacio libre de parcela que pudieran impedir la ampliación.
 - C. Altura: No se permite incremento de altura en número de plantas del edificio. Se permite el aprovechamiento bajo cubierta en los términos establecidos por la Normativa de edificación.

3.3.5 ELIMINACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS.

La catalogación de un edificio dentro de cualquiera de los anteriores niveles de protección, incluye en todos los casos la eliminación obligada de los elementos de Impacto Negativo que se indiquen en la correspondiente ficha de catalogación, como condición indispensable para la autorización de cualquier tipo de actuación sobre el elemento de que se trate.

3.4 PROTECCIÓN DE PARCELAS.

En el capítulo precedente de este Catálogo de Protección, se recogen en fichas individualizadas las parcelas que son objeto de protección. En estas fichas se indica si se trata de protección total o parcial y, en este último caso, a que elementos afecta; todo ello conforme a lo descrito en los siguientes dos artículos.

3.4.1 NIVEL 1º. PROTECCIÓN GLOBAL (G).

3.4.1.1 BIENES A LOS QUE SE APLICA.

Parcelas que pueden considerarse bienes catalogables por contener valores intrínsecos relativos a la calidad de los cerramientos, del arbolado, de la jardinería, del amueblamiento o elementos auxiliares de jardín, o por constituir unidad inseparable con el elemento o edificio que albergan.

3.4.1.2 DETERMINACIONES.

Sobre las parcelas catalogadas con este grado de protección se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación de su integridad, de los valores que contienen, y a la restauración de aquellos que se hubieran degradado, de forma análoga a lo especificado para la protección integral de elementos.

En consecuencia se prohíben expresamente las actuaciones de segregación y las que supongan aumento de volumen o de ocupación y sobre los cerramientos, elementos auxiliares, mobiliario, arbolado y demás vegetación significativa que contengan se permiten solamente las labores de mantenimiento, consolidación y recuperación con las mismas excepcionalidades y determinaciones complementarias relativas a fijación de elementos extraños que para la citada protección integral de elementos.

3.4.2 NIVEL 2º. PROTECCIÓN PARCIAL (P1 A P10).

3.4.2.1 BIENES A LOS QUE SE APLICA.

Parcelas que contienen alguno o algunos de los valores expresados para el grado anterior.

3.4.2.2 DETERMINACIONES.

La catalogación de una parcela bajo este grado de protección vendrá acompañada de la indicación, con las determinaciones P1 a P10, de las partes o aspectos a que dicha protección debe aplicarse, entre los que pueden encontrarse los siguientes, entre otros:

- A. P1 : CONFIGURACIÓN ESPACIAL, SUPERFICIE, FORMA, SITUACIÓN.
- B. P2 : ORGANIZACIÓN EN PLANTA.
- C. P3 : VOLÚMENES, CUANTÍA Y ORGANIZACIÓN.
- D. P4 : CERRAMIENTOS EN SU TOTALIDAD.
- E. P5 : PARTES SEÑALADAS DE AQUELLOS.
- F. P6 : ELEMENTOS AUXILIARES.
- G. P7 : AMUEBLAMIENTO.
- H. P8 : ARBOLADO.
- I. P9 : OTRA VEGETACIÓN.

J. P10 : OTROS ELEMENTOS.

Sobre las partes o aspectos afectados por la protección se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación de su integridad y de sus valores, y a la restauración de aquellos que se hubieran degradado, de forma análoga a lo especificado para la protección integral de elementos.

En consecuencia, se prohíben expresamente para las parcelas catalogadas con este grado de protección:

- Las actuaciones de segregación si la protección afecta a la configuración espacial mediante la determinación P1.
- Las que supongan aumento de ocupación en planta o cambios en su distribución y organización si la protección afecta a estos aspectos mediante la determinación P2.
- Las que impliquen aumento de volumen si existe la determinación P3.

Las determinaciones P4 a P10 delimitan, según el siguiente listado, los componentes de la parcela afectados de protección, sobre los que solamente se permitirán las actuaciones de mantenimiento, consolidación y recuperación correspondientes a Determinaciones para Protección Integral de elementos.

- A. P4 : CERRAMIENTOS DE PARCELA EN SU TOTALIDAD.
- B. P5 : CERRAMIENTOS DE PARCELA EN PARTES A DEFINIR EN CADA CASO.
- C. P6 : ELEMENTOS AUXILIARES.
- D. P7 : AMUEBLAMIENTO.
- E. P8 : ARBOLADO.
- F. P9 : OTRA VEGETACIÓN.
- G. P10 : OTROS ELEMENTOS.

3.5 PROTECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SINGULARES.

Además de los espacios incluidos en el presente Catálogo, el Ayuntamiento podrá declarar de urbanización especial determinadas calles, plazas o zonas con el fin de conservar la armonía del conjunto y los propietarios de edificios o solares enclavados en dichos lugares no podrán modificar las construcciones, ni edificar otras nuevas, sin someterse a cualquier ordenanza especial, que previos los requisitos reglamentarios pueda aprobarse en cada caso.

En los espacios públicos con carácter de jardín, parque o equipamiento se tendrán en cuenta las determinaciones para la Protección Global de Parcelas del presente Catálogo.

3.5.1 DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL EXISTENTES EN EL MUNICIPIO.

Se delimitan los ámbitos de protección de los BIC declarados, que quedarán regulados por la Normativa de protección de espacios singulares del presente Catálogo y lo establecido en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León; y en la Ley 16/1985, de 25 de julio, del Patrimonio Histórico Español.

3.5.2 CONDICIONES DE PROTECCIÓN EN OBRAS EN EL VIARIO Y ESPACIOS PÚBLICOS PROTEGIDOS.

Los proyectos de ordenación o remodelación tendrán en cuenta la consideración de actuaciones singulares que se otorga a los tratamientos de estos espacios públicos, a efectos de la elección de materiales, composición y definición del carácter del espacio a tratar.

Será obligatorio el enterramiento subterráneo de todas las conducciones eléctricas en media o baja tensión, así como las de alumbrado público y líneas telefónicas, mediante el respectivo Convenio con las Compañías suministradoras, debiéndose simultanear con las obras que sean precisas para la mejora de las redes de saneamiento, agua, y con las de pavimentación que correspondan a operaciones de reforma o reparación.

Cualquier obra nueva o de reconstrucción, reestructuración o rehabilitación en los edificios adyacentes preverá sus instalaciones de contadores, empalmes, caja, etc., así como las necesarias para conectar con las redes de electricidad y telefonía del subsuelo en el momento en que sea posible.

3.5.3 CONDICIONES DE URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PROTEGIDOS.

La adecuación en el tratamiento de los espacios públicos de calles y plazas con el entorno urbano hace necesario el establecimiento de normas sobre diseño y materiales a utilizar en tales espacios.

Con carácter general se deberán cumplir las condiciones de urbanización del Título 6 de la Normativa Urbanística.

Las pavimentaciones se resolverán con materiales de calidad, siendo preferente la utilización de piedras naturales, en adoquines o baldosas, según el carácter del espacio, siendo obligatorio el uso de la piedra en áreas estanciales.

En el casco antiguo la pavimentación se realizará de forma uniforme, con los criterios señalados en el artículo 6.2.1.2 del Título 6 de la Normativa Urbanística.

Se respetarán las especies vegetales existentes y se dejarán, en su caso, bandas sin pavimentar para el buen desarrollo de las mismas.

3.5.4 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN NO INCLUIDA EN EL PRESENTE CATÁLOGO DE PROTECCIÓN CON FACHADA A ESPACIOS PÚBLICOS PROTEGIDOS.

La conservación del espacio urbano está fuertemente condicionada por el carácter de los edificios que lo forman, así, es necesario dar unas pautas para la edificación en estas áreas cuando los elementos construidos no estén catalogados.

Así, se mantendrán las tipologías, alturas y materiales característicos del área donde esté situado el espacio público, conforme a lo especificado en los Títulos 5, 7 y 12 de la

Normativa Urbanística, además de lo especificado para la Protección Ambiental en la Normativa del Catálogo de Protección.

3.6 PROTECCIÓN DE CONJUNTOS URBANOS DE INTERÉS.

Se incluyen varios Conjuntos Urbanos de Interés, a desarrollar por Plan Especial de Protección. El Plan Especial determinará las condiciones de la edificación, usos permitidos, condiciones de urbanización y cualquier otro aspecto que mejore las condiciones de protección y habitabilidad del ámbito.

3.7 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

En relación con los restos arqueológicos existentes en el municipio se estará a lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y de la Ley 16/1985, de 25 de julio, del Patrimonio Histórico Español.

Los yacimientos situados en Suelo Rústico estarán sujetos a la normativa específica del Suelo Rústico con Protección Cultural de Yacimientos Arqueológicos (SR-PC-YC).

Como Estudio Complementario al presente Catálogo se redactó Informe de Técnico Arqueólogo, en cumplimiento del artículo 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

4. FICHAS DE CATÁLOGO.

Se acompañan a continuación las fichas descriptivas de cada elemento incluido en el presente Catálogo de Protección y las condiciones de la misma.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL**BIC- 01****NÚCLEO** ARENILLAS DE MUÑO**NOMBRE** CASTILLO DE ARENILLAS DE MUÑO**LOCALIZACIÓN**

DIRECCIÓN C/ La Torre, 12
REF. CATASTRAL 0250801VM3705S0001JE

FOTOGRAFÍA**CARACTERÍSTICAS**

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Data del s. XV, con añadidos en el s. XX
USO PREDOMINANTE Residencial
ESTADO CONSERVACIÓN Regular
INCLUIDO EN CONJ. URB.
CLASIFICACIÓN Urbano
CALIFICACIÓN Residencial
TITULARIDAD Privada
ENTORNO DE PROTECCIÓN APROBADO

DATOS DIR GRAL PATRIMONIO Y PROMOCIÓN CULTURA**NÚMERO DEL BIEN****CATEGORÍA** Castillo**FECHA SOLICITUD****FECHA INCOACIÓN****FECHA DECLARACIÓN**

22/04/1949

22/04/1949

PLANO DE SITUACIÓN**DESCRIPCIÓN**

Bien de interés cultural, incoado y declarado el 22 de abril de 1949. Restos del castillo de los Padilla. Torre del homenaje de planta cuadrada, rematada por una corona de matabanes con arpilleras sobre la que se levanta un parapeto almenado. Troneras y saeteras. Huevo con arco rebajado. Trazas de la unión con el edificio desaparecido a través de un huevo con arco de medio punto. Cubo circular reutilizado como palomar mediante recrecido de adobe y ladrillo.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL**BIC- 02****NÚCLEO** HORMAZA**NOMBRE** CASTILLO DE HORMAZA**LOCALIZACIÓN**

DIRECCIÓN Calle Real, 2
REF. CATASTRAL 4461101VM2846S0001LY

FOTOGRAFÍA**CARACTERÍSTICAS**

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN s. XV - s.XVI
USO PREDOMINANTE _____
ESTADO CONSERVACIÓN Ruina
INCLUIDO EN CONJ. URB.
CLASIFICACIÓN Urbano
CALIFICACIÓN _____
TITULARIDAD Pública
ENTORNO DE PROTECCIÓN APROBADO

DATOS DIR GRAL PATRIMONIO Y PROMOCIÓN CULTURA

NÚMERO DEL BIEN 0
CATEGORÍA Castillo
FECHA SOLICITUD 22/04/1949 **FECHA INCOACIÓN** 22/04/1949 **FECHA DECLARACIÓN** 22/04/1949

PLANO DE SITUACIÓN**DESCRIPCIÓN**


Data del siglo XV-XVI. Perteneció a la familia feudal de los Castañeda. El edificio es de planta cuadrada, dispone de foso y cubos en dos de sus esquinas. Aún se encuentran en pie tres de sus lienzos, almenados con remates en punta de diamante, ventanas apuntadas o de arco de medio punto. Ventanas con rejas y decoración de bolas. Sillería y mampostería. Es URGENTE e IMPRESCIDIBLE derribar la nave y elementos adosados que existe en la actualidad en el castillo. La nave utiliza do muros pertenecientes al castillo que se recuperaran, se retiran todos los escombros pertenecientes a la nave o a cualquier elemento que no sean originales del Castillo, al menos se consolidaran los restos del Castillo que existen para que no prosiga su ruina, se propone la restauración y reconstrucción al menos de los elementos principales: muros, estructura, foso.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL**BIC- 03**NÚCLEO HORMAZANOMBRE ROLLO DE JUSTICIA DE HORMAZA**LOCALIZACIÓN**DIRECCIÓN Plaza del Rollo
REF. CATASTRAL _____**FOTOGRAFÍA****CARACTERÍSTICAS**

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN _____
 USO PREDOMINANTE _____
 ESTADO CONSERVACIÓN Regular
 INCLUIDO EN CONJ. URB.
 CLASIFICACIÓN Urbano
 CALIFICACIÓN _____
 TITULARIDAD Publica
 ENTORNO DE PROTECCIÓN APROBADO

DATOS DIR GRAL PATRIMONIO Y PROMOCIÓN CULTURA

NÚMERO DEL BIEN 0
 CATEGORÍA Rollo de justicia
 FECHA SOLICITUD _____ FECHA INCOACIÓN 14/03/1963 FECHA DECLARACIÓN 14/03/1963

PLANO DE SITUACIÓN**DESCRIPCIÓN**

Nacieron como símbolos que marcaban la autonomía de las localidades cuando conseguían el rango de villa. Pero acabaron sustituyendo a las picotas para exhibir a reos y ajusticiados ante los ojos del pueblo, como medida de escarmiento. Rollo con columna de piedra rematada con pináculo y cuatro mensulillas, basa sencilla, cuadrada sobre pedestal de planta circular y cinco niveles. Sillería.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL**BIC- 04****NÚCLEO** MAZUELO DE MUÑO**NOMBRE** CASTILLO MAZUELO DE MUÑO**LOCALIZACIÓN**

DIRECCIÓN La Torre
REF. CATASTRAL 09128C5090510800000Y

FOTOGRAFÍA**CARACTERÍSTICAS**

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN s. XV
USO PREDOMINANTE Vivienda
ESTADO CONSERVACIÓN Regular
INCLUIDO EN CONJ. URB.
CLASIFICACIÓN Rustico
CALIFICACIÓN
TITULARIDAD Privada
ENTORNO DE PROTECCIÓN APROBADO

DATOS DIR GRAL PATRIMONIO Y PROMOCIÓN CULTURA

NÚMERO DEL BIEN 0
CATEGORÍA Monumento
FECHA SOLICITUD **FECHA INCOACIÓN** **FECHA DECLARACIÓN**
 03/07/1978 06/06/1991

PLANO DE SITUACIÓN**DESCRIPCIÓN**


Antiguo Castillo-Palacio fechado a comienzos del siglo XV perteneció a los Carrillo, Rojas y Cerezo. Fue reformado en el sXVI. Hoy en día solo se conserva la Torre del Homenaje. La Torre está almenada, con huecos apuntados y pareados, arpilleras y matacanes de cuatro alturas, recinto amurallado con puerta con arco de medio punto, protegida por dos cubos y escudo, patio con pozo. Se restauró a principios del XX y actualmente se utiliza como vivienda.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL**BIC- 05****NÚCLEO** VILLAVIEJA DE MUÑO**NOMBRE** ROLLO DE VILLAVIEJA**LOCALIZACIÓN****DIRECCIÓN** Calle Plaza
REF. CATASTRAL**FOTOGRAFÍA****CARACTERÍSTICAS**

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN _____
USO PREDOMINANTE _____
ESTADO CONSERVACIÓN Regular
INCLUIDO EN CONJ. URB.
CLASIFICACIÓN Urbano
CALIFICACIÓN _____
TITULARIDAD Pública
ENTORNO DE PROTECCIÓN APROBADO

DATOS DIR GRAL PATRIMONIO Y PROMOCIÓN CULTURA

NÚMERO DEL BIEN 0
CATEGORÍA Rollo de justicia
FECHA SOLICITUD **FECHA INCOACIÓN** **FECHA DECLARACIÓN**
 _____ 14/03/1963 14/03/1963

PLANO DE SITUACIÓN**DESCRIPCIÓN**

Nacieron como símbolos que marcaban la autonomía de las localidades cuando conseguían el rango de villa. Pero acabaron sustituyendo a las picotas para exhibir a reos y ajusticiados ante los ojos del pueblo, como medida de escarmiento. Rollo con pilastra trabajada con cuatro mensullas en parte superior y remate sobre el que se apoya una cruz de hierro forjado. Basa con estrías sobre cuatro pedestales cuadrados. Sillería.

CONJUNTO URBANO**CU- 01****NUCLEO** QUINTANILLA DE SOMUÑO**NOMBRE** CALLE PRINCIPAL Y ESPACIOS ANEXOS**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN calle Principal y Espacios anexos
REF. CATASTRAL**FOTOGRAFÍA****PLANO****CARACTERÍSTICAS****USO PREDOMINANTE** Espacio público.**ESTADO** Aceptable**DESCRIPCIÓN**

La Calle principal es la esquina que estructura el núcleo. Se ensancha formando el atrio de la plaza primero y después una plaza donde se sitúa el ayuntamiento. Tipología constructiva de mampostería y sillería, con volúmenes sólidos y empleo de grandes dinteles, edificaciones sin formar alineaciones definidas.

CONJUNTO URBANO**CU- 02****NUCLEO** VILLAVIEJA DE MUÑO**NOMBRE** ESPACIO ALREDEDOR DE LA IGLESIA**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Espacio alrededor de la Iglesia
REF. CATASTRAL**FOTOGRAFÍA****PLANO****CARACTERÍSTICAS****USO PREDOMINANTE** Espacio Público**ESTADO** Aceptable**DESCRIPCIÓN**

Tres espacios articulados de pequeñas dimensiones. El primero es la Plaza Mayor del núcleo, donde se sitúa el rollo, el segundo es el espacio que conforma una pequeña placita con la fuente y tercero es el atrio y espacio inmediato a la Iglesia.

CONJUNTO URBANO**CU- 04**

NUCLEO MAZUELO DE MUÑO

NOMBRE CASCO ANTIGUO

LOCALIZACIÓN


DIRECCIÓN

REF. CATASTRAL

FOTOGRAFÍA



PLANO

**CARACTERÍSTICAS**

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO Regular

DESCRIPCIÓN

Núcleo poco estructurado. Calles adaptadas a las curvas de nivel. El espacio más importante es la Plaza Mayor donde se sitúa la Iglesia. Alrededor de ella las calles adquieren un carácter algo más estructurado. Arquitectura popular, de sillería y mampostería, con volúmenes muy sólidos y simples. El adobe aparece de forma puntual. Bodegas.

CONJUNTO URBANO**CU- 03**

NUCLEO HORMAZA

NOMBRE CONJUNTO URBANO

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN

REF. CATASTRAL

FOTOGRAFÍA



PLANO

**CARACTERÍSTICAS**

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO Regular

DESCRIPCIÓN

Calle principal atraviesa el núcleo ensanchándose en la Plaza Mayor donde se sitúa el Ayuntamiento y en el centro un rollo. Perpendicular a ella hay una serie de pequeñas calles secundarias, con otros dos pequeños espacios o placitas que esponjan el núcleo. El Castillo está a la entrada del núcleo y la Iglesia al final de la calle principal. El núcleo está constituido por manzanas rectangulares con casas en hilera. Empleo masivo de sillería y mampostería.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

EA-001

NÚCLEO ESTÉPAR

NOMBRE CERRAMIENTO EN LA C. IGLESIA Nº22

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN C/ Iglesia, 22
REF. CATASTRAL 6011311VM2861S0001LZ

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Solar

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

USO PREDOMINANTE

ESTADO CONSERVACIÓN

Malo

ALTURA EDIFICACIÓN

ELEMENTOS SINGULARES

Hueco

MATERIAL DE FACHADA

Sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

Cerramiento de parcela de sillarejo, con hueco de entrada formado por grandes sillares y dintel ciclópeo monolítico.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN

AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Consolidación y protección, con posible reedificación de edificio.

OBSERVACIONES

Protección de la Portada y muro de sillar exclusivamente.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

EA-002

NÚCLEO ESTÉPAR

NOMBRE CASERON LA CARTUJA

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN Ctra. Valladolid - Traseras, 15

REF. CATASTRAL 6010702VM2861S0001XZ

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

Ultima reforma 1980.

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN s. XVII-XVIII

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES Arco, blasón

MATERIAL DE FACHADA Piedra

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio con fachada de sillería, y portón carretero con arco y blasón. Huecos irregularmente distribuidos, con un alféizar labrado. Alero con canecillos de madera. Según el D571/1963 y la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, los escudos y blasones tendrán la consideración de BIC con carácter genérico.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminar cableado. Eliminar recercados de huecos inapropiados. Sustitución de bajantes.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-003****NÚCLEO** ESTÉPAR**NOMBRE** IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA ESTEPA**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN C/ Iglesia, 13
REF. CATASTRAL 6012101VM2861S0001XZ**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Equipamiento

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

Retablo barroco y pila bautismal s. XVI.

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Siglos XVI-XVII

USO PREDOMINANTE Religioso

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES Torre

MATERIAL DE FACHADA Sillar

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Templo de una nave con contrafuertes y bóveda de crucería s.XVI. Cabecera cuadrada con contrafuertes en esquina y pequeña capilla adosada en el lateral. Torre Campanario a los pies con reloj y campanillo y escalera de caracol adosada. Pórtico adosado en lateral. Retablo barroco, pila bautismal s. XVI, en el interior también se encuentran tres cuadros con escenas de milagros de la Virgen de Estepa s. XVIII. Puerta de acceso al cementerio con cruz de piedra.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** INTEGRAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

En la protección integral se incluye el cementerio.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

EA-004

NÚCLEO ESTÉPAR

NOMBRE INMUEBLE EN LA TRAVESIA SANTA MARÍA Nº 12

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN Trav. Santa María, 12
REF. CATASTRAL 5911907VM2851S0001KJ

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN	Urbano
CALIFICACIÓN	Residencial
TITULARIDAD	Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN	1900
USO PREDOMINANTE	Residencial
ESTADO CONSERVACIÓN	Regular
ALTURA EDIFICACIÓN	2
ELEMENTOS SINGULARES	Oculos
MATERIAL DE FACHADA	Sillar y sillarejo
MATERIAL DE CUBIERTA	Teja

DESCRIPCIÓN

Edificación en esquina. Sillarejo en la planta baja, ejecutándose la primera y bajo cubierta con sillar. Huecos rectangulares, sencillos, alineados, con oculos en la planta bajo cubierta. Alero formado por dos hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y materiales originales. Eliminación de revocos y rejuntado inapropiado.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

EA-005

NÚCLEO ESTÉPAR

NOMBRE INMUEBLE EN LA C. FUENTE Nº2

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN C/ Fuente, 2
REF. CATASTRAL 6011101VM2861S0001JZ

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo y sillar

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio a tres calles. Vanos de varios tamaños, con recercados de grandes sillares labrados. Alero de canchillos de madera y remate de cubierta en hastial formado por tejas en voladizo.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminar enfoscados y rejuntados inapropiados. Sustituir carpinterías de aluminio que no están de acorde con la estética ni el color de las originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-006****NÚCLEO** ESTÉPAR**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE IGLESIA, Nº 4**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN C/ Iglesia, 4
REF. CATASTRAL 6011209VM2861S0001OZ**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES Huecos, alero

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio en sillarejo, con huecos distribuidos irregularmente. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares labrados. Alero formado por dos hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminar cableado de fachada. Retirada de revocos inadecuados. Reparación de chimeneas.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

EA-007

NÚCLEO ESTÉPAR

NOMBRE INMUEBLE EN LA TRAVESÍA SANTA MARÍA Nº 10

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN Trav. Santa María, 10
REF. CATASTRAL 5911906VM2851S00010J

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 3

ELEMENTOS SINGULARES Recercado hueco

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo y ladrillo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificación en esquina. Sillarejo en las dos primeras plantas, ejecutándose la última con ladrillo visto. Huecos rectangulares, sencillos, alineados. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares labrados, el del hueco inferior izquierdo con forma moldurada. Alero formado por dos hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y los materiales originales. Enfoscado del ladrillo visto no conserva la estética original.

OBSERVACIONES

Recuperar la estética y color originales de las carpinterías.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

EA-008

NÚCLEO ESTÉPAR

NOMBRE INMUEBLE EN TRAVESÍA SANTA MARÍA Nº 3

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN Trav. Santa María, 3
REF. CATASTRAL 5910405VM2851S0001ZJ

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES Huecos

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo y enfoscado

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio formado por dos cuerpos. Uno de dos plantas de sillarejo regular con portón y hueco en planta alta conformado por grandes sillares. El otro, con planta baja de sillarejo irregular con rejuntado en relieve, y huecos formados por sillares de proporciones ciclópeas y planta primera enfoscada con un falso despiece. Alero formado por hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

EA-009

NÚCLEO ESTÉPAR

NOMBRE INMUEBLE EN LA CTRA. VALLADOLID - TRASERAS, Nº2

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN Ctra. Valladolid - Traseras, 2
REF. CATASTRAL 6009501VM2860N0001GL

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES Huecos, alero

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo y ladrillo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio en sillarejo, con huecos distribuidos regularmente. Alféizares, jambas y dinteles de sillares labrados en planta baja y ladrillo y piedra en la planta superior. Alero formado por dos hiladas de ladrillo, una de ellas en diente de sierra, y teja en voladizo.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de cableado en fachada. Eliminación de recercos de ladrillo y sustituir por materiales originales sillares de piedra. Eliminar carpinterías de aluminio y sustituir por unas que respeten la estética del edificio

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-010****NÚCLEO** ARENILLAS DE MUÑO**NOMBRE** CASETA DE GUARDA VIÑAS**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Ctra. de Estépar a Arenillas (paraje del "Cascon")

REF. CATASTRAL 09128C512251470000B

FOTOGRAFÍA**RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Rústico

CALIFICACIÓN

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Sillarejo

DESCRIPCIÓN

Caseta de guarda de viñas construida en sillarejo, de planta circular, cerrado por cúpula apuntada. Manifestación más primitiva de las construcciones del medio rural.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restaurar conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-011****NÚCLEO** ARENILLAS DE MUÑO**NOMBRE** IGLESIA DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Pza. de la Iglesia, 1
REF. CATASTRAL 0151702VM3705S0001SE**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbana

CALIFICACIÓN Equipamiento

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN S XII, XVII

USO PREDOMINANTE Religioso

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES Cabecera, arco entrada, espadaña

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo, ladrillo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Iglesia de una nave, planta en cruz latina, con ábside románico semicircular. Bóvedas de ladrillo de crucería. Coro a los pies y espadaña sencilla en piedra rematada en cruz con balcón cerrado con fábrica mixta de ladrillo y sillarejo. Portada sencilla románica. Aleros de madera con canecillos. Retablo mayor barroco.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** ESTRUCTURAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración recuperando la estética y materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-012****NÚCLEO** ARENILLAS DE MUÑO**NOMBRE** PALOMAR EN CALLE LA TORRE, Nº 2**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN CALLE LA TORRE, 2

REF. CATASTRAL

FOTOGRAFÍA**RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Agropecuario

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Palomar

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y adobe

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Palomar en adobe, con esquinas, jambas y dintel en sillar. Enlucido de cal. Alero formado por hiladas de teja en voladizo. Adornos en cornisa.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Recuperación del enlucido.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-013****NÚCLEO** ARENILLAS DE MUÑO**NOMBRE** DINTEL CON INSCRIPCIÓN**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN C/ San Pedro, 1
REF. CATASTRAL 0149204VM3704N0001GQ**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1781

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Malo

ALTURA EDIFICACIÓN

ELEMENTOS SINGULARES Dintel con inscripción

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

Dintel con inscripción 'ME HIZO FRANZ DIEZ AÑO DE 1781'

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Conservación integral del elemento.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

EA-014

NÚCLEO ARENILLAS DE MUÑO

NOMBRE INMUEBLE EN LA C. SAN PEDRO Nº5

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN C/ San Pedro, 5
REF. CATASTRAL 0149206VM3704N0001PQ

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 3

ELEMENTOS SINGULARES Huecos, alero

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Fibrocemento

DESCRIPCIÓN

Fachada de sillarejo, visto en la planta baja, enfoscado excepto los recercados de huecos en las demás. Huecos rectangulares, sencillos, alineados. Alféizares y jambas de grandes sillares labrados aunque de tamaños dispares y dinteles monolíticos. Alero formado por dos hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-015****NÚCLEO** ARENILLAS DE MUÑO**NOMBRE** PALOMAR EN CALLE VILLAFUERTES, Nº 3**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN C/ Villafuertes, 3
REF. CATASTRAL 0149902VM3704N0001WQ**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Palomar

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES Dintel

MATERIAL DE FACHADA Piedra

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Palomar de sillarejo irregular, con dintel monolítico. Enfoscado a partir de dos metros de altura, aproximadamente.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Reposición del enfoscado.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-016****NÚCLEO** ARENILLAS DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLES EN LA CALLE TRAVESÍA MAYOR Nº 7**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Trav. Mayor, 7
REF. CATASTRAL 0149602VM3704N0001DQ**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Regular

MATERIAL DE CUBIERTA Regular

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillarejo. Huecos rectangulares, sencillos, alineados. Alféizares y jambas de grandes sillares labrados aunque de tamaños dispares y dinteles monolíticos. Algunos huecos con recercados en ladrillo. Alero formado por dos hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de recercos de ladrillo recuperación de material original sillares de piedra. Sustitución del rejuntado.

OBSERVACIONES

Restauración conservando la estética y los materiales originales.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-017****NÚCLEO** ARENILLAS DE MUÑO**NOMBRE** PALOMAR EN TRAVESÍA DE LA TORRE, Nº 1**LOCALIZACIÓN****DIRECCIÓN** TRAVESÍA DE LA TORRE, 1
REF. CATASTRAL 0250805VM3705S0001UE**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN****CLASIFICACIÓN** Urbano**CALIFICACIÓN** Residencial**TITULARIDAD** Privada**CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES**

--

CARACTERÍSTICAS**ÉPOCA CONSTRUCCIÓN** Sin determinar**USO PREDOMINANTE** Palomar**ESTADO CONSERVACIÓN** Regular**ALTURA EDIFICACIÓN** 1**ELEMENTOS SINGULARES****MATERIAL DE FACHADA** Adobe**MATERIAL DE CUBIERTA** Fibrocemento**DESCRIPCIÓN**

Palomar en adobe, con el arranque de los muros de sillarejo. Alero formado por hiladas de teja en voladizo. Conserva trazas de enlucido de cal. Adornos en cornisa. Presenta añadidos espurios como ladrillo en paños y la cubrición de fibrocemento.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN****AMBIENTAL****PROPUESTA DE INTERVENCIÓN****PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES** PROT_PATIO_ZAGUAN PROT_REJERIAS PROT_ESCALERAS PROT_HUECOS PROT_CARPINTERIAS PROT_BALCONES PROT_ARCOS PROT_BLASONES

Recuperación del enlucido. Recuperación de la cubierta de teja.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-018****NÚCLEO** ARROYO DE MUÑO**NOMBRE** IGLESIA DE SAN MARTÍN**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN C/ Norte, 13
REF. CATASTRAL 6080804VM2768S0001DB**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Equipamiento

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

s.

USO PREDOMINANTE

Religioso

ESTADO CONSERVACIÓN

Regular

ALTURA EDIFICACIÓN

1

ELEMENTOS SINGULARES

Espadaña, Portada

MATERIAL DE FACHADA

Sillar

MATERIAL DE CUBIERTA

Teja

DESCRIPCIÓN

Iglesia Románica, nave con contrafuertes, con canes románicos labrados, dos tramos con bóveda de medio cañón románica, un tramo de bóveda de ladrillo. Portada fechada en 1.783 con arco de medio punto y pilastras adosadas con hornacina y cubre hueco y rematada con frontón. Pila renacentista y altares barrocos. Casa adosada a los pies de la nave. Construcción popular.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** INTEGRAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-019****NÚCLEO** ARROYO DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE CORTA, Nº 3**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN C/ Corta, 3
REF. CATASTRAL 6180402VM2768S0001JB**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja, fibrocemento

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillarejo, con fachadas sin resaltes, de pequeños huecos sin uniformidad de tamaños o disposición, enmarcados por piezas labradas de gran tamaño.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y los materiales originales. Recuperación del acabado en teja sobre cubierta de fibrocemento.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-020****NÚCLEO** ARROYO DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE CORTA, Nº 1**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN C/ Corta, 1
REF. CATASTRAL 6180403VM2768S0001EB**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 3

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillarejo, con fachadas sin resaltes, de pequeños huecos sin uniformidad de tamaños o disposición, enmarcados por piezas labradas de gran tamaño. Alero formado por dos hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-021****NÚCLEO** ARROYO DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE REAL, Nº 34**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN C/ Real, 34
REF. CATASTRAL 6180404VM2768S0001SB**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillarejo, con fachadas sin resaltes, de pequeños huecos sin uniformidad de tamaños o disposición, enmarcados por piezas labradas de gran tamaño. Alero de piedra.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-022****NÚCLEO** ARROYO DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE REAL, Nº 13**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN C/ Real 13
REF. CATASTRAL 6180302VM2768S0001DB**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillarejo. Huecos rectangulares, sencillos, alineados. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares labrados, el del hueco inferior izquierdo con forma moldurada. Alero formado por dos hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-023****NÚCLEO** ARROYO DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE SUR, Nº 15**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN C/ Sur, 15**REF. CATASTRAL** 6180105VM2768S00010B y 6180101VM2768S0001LB**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN****CLASIFICACIÓN** Urbano**CALIFICACIÓN** Industrial**TITULARIDAD** Privada**CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES**

--

CARACTERÍSTICAS**ÉPOCA CONSTRUCCIÓN** 1900**USO PREDOMINANTE** Industrial**ESTADO CONSERVACIÓN** Regular**ALTURA EDIFICACIÓN** 3**ELEMENTOS SINGULARES****MATERIAL DE FACHADA** Sillarejo y sillar**MATERIAL DE CUBIERTA** Tejas**DESCRIPCIÓN**

Edificio industrial en sillarejo. Huecos rectangulares, sencillos, alineados en fachada principal. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada posterior, en fachada principal recercos de ladrillo. Alero formado por dos hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN****ESTRUCTURAL****PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES** PROT_PATIO_ZAGUAN PROT_REJERIAS PROT_ESCALERAS PROT_HUECOS PROT_CARPINTERIAS PROT_BALCONES PROT_ARCOS PROT_BLASONES**PROPUESTA DE INTERVENCIÓN**

recuperación de los dinteles y jambas de sillar. Restauración de la cubierta. Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-024****NÚCLEO** ARROYO DE MUÑO**NOMBRE** RUINAS C/ NORTE Nº5**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN C/Norte, 5
REF. CATASTRAL 6079303VM2767N0001JK**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN	Urbano
CALIFICACIÓN	Solar
TITULARIDAD	Privada

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN	Sin determinar
USO PREDOMINANTE	Sin uso
ESTADO CONSERVACIÓN	Malo
ALTURA EDIFICACIÓN	1
ELEMENTOS SINGULARES	Portada
MATERIAL DE FACHADA	Sillarejo
MATERIAL DE CUBIERTA	No existe

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

DESCRIPCIÓN

Cerramiento de parcela de sillarejo, con hueco de entrada formado por arco de sillares.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

--

OBSERVACIONES

Conservación integral de la portada.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-025****NÚCLEO** ARROYO DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE SUR, Nº 26**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN C/Real, 26
REF. CATASTRAL 6079905VM2767N0001DK**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Bueno

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillarejo. Huecos rectangulares, sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de sillares. Alero formado por teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de recercos de ladrillo recuperación de material original sillares de piedra. Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-026****NÚCLEO** ARROYO DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE BAJA, Nº 10**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN C/ Baja, 10
REF. CATASTRAL 6078505VM2767N0001GK**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillarejo. Huecos rectangulares, sencillos, alineados en fachada principal. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero formado por dos hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

EA-027

NÚCLEO ARROYO DE MUÑO

NOMBRE INMUEBLE EN LA CALLE BAJA, Nº 8

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN C/ Baja, 8
REF. CATASTRAL 6078506VM2767N0001QK

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillarejo. Huecos rectangulares, sencillos, alineados en fachada principal. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero formado por dos hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de rejuntado inapropiado. Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-028****NÚCLEO** ARROYO DE MUÑO**NOMBRE** PORTÓN EN LA CALLE SUR, Nº 5**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Sur, 5

REF. CATASTRAL 6078507VM2767N0001PK

FOTOGRAFÍA**RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES portón

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja.

DESCRIPCIÓN

Portón muros de sillar y sillarejo de piedra, portón, viga y cabezuelas de madera, cubrición de teja árabe.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración con la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

La protección es únicamente el portón y los muros.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

EA-029

NÚCLEO HORMAZANOMBRE INMUEBLE EN LA CALLE REAL, Nº 27LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN Calle Real, 27
REF. CATASTRAL 4262802VM2846S0001Y

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN UrbanoCALIFICACIÓN ResidencialTITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1960USO PREDOMINANTE ResidencialESTADO CONSERVACIÓN BuenoALTURA EDIFICACIÓN 2ELEMENTOS SINGULARES MATERIAL DE FACHADA SillarMATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar. Huecos rectangulares, sencillos, alineados en fachada principal. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero formado por cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminar y sustituir rejuntado sillares por uno con un color más adecuado.
Eliminar canalón y sustitución por uno de estética y material más adecuado.

OBSERVACIONES

Todas las futuras Restauraciones que se adecuen a la estética y materiales originales.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

EA-030

NÚCLEO HORMAZANOMBRE INMUEBLE EN LA CALLE REAL, Nº 29LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN Calle Real, 29
REF. CATASTRAL 4262801VM2846S0001XY

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN UrbanoCALIFICACIÓN ResidencialTITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1935USO PREDOMINANTE ResidencialESTADO CONSERVACIÓN BuenoALTURA EDIFICACIÓN 2ELEMENTOS SINGULARES MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejoMATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar. Huecos rectangulares, sencillos, alineados en fachada principal. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero formado por cabezuelas de madera originalmente, hoy en día sustituidas por hormigón simulado cabezuelas, y teja en voladizo. Imprescindible la recuperación de la estética y materiales originales del alero de cubierta.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación del alero de hormigón imitando cabezuelas de madera, sustituir por cabezuelas de madera tradicionales como tenía originalmente el edificio. Sustitución de carpinterías por unas que mantengan la estética y colores

OBSERVACIONES

Cualquier tipo de restauración, mejora o sustitución de algún elemento tendrá que mantener la estética y materiales originales.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-031****NÚCLEO** HORMAZA**NOMBRE** IGLESIA DE SAN ESTEBAN**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Real, 44
REF. CATASTRAL 4262302VM2846S0001AY**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN****CLASIFICACIÓN** Urbano**CALIFICACIÓN** Equipamiento**TITULARIDAD** Privada**CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES**

- s. XVIII, torre y coro a los pies.
- retablo renacentista.

CARACTERÍSTICAS**ÉPOCA CONSTRUCCIÓN** Sin determinar**USO PREDOMINANTE** Religioso**ESTADO CONSERVACIÓN** Bueno**ALTURA EDIFICACIÓN** 1**ELEMENTOS SINGULARES** Torre, Coro, Pórtico.**MATERIAL DE FACHADA** Bueno**MATERIAL DE CUBIERTA** Bueno**DESCRIPCIÓN**

Iglesia de una nave, con cuatro tramos. Bóvedas de Crucería y al lado del crucero con contrafuertes diagonales en esquina. Cabecera de nave, poligonal, con contrafuertes s. XV-XVI. Torre a los pies SXVIII con escalera de caracol poligonal adosada a lateral, dos huecos para campanas en los vanos principales. Campanillo de reloj rematándola. Coro a los pies de la nave s.XVIII, pórtico protegiendo portada románica s. XIII con cuatro arquivoltas con rica decoración, con capiteles y columnas. Al margen de la originalidad de los motivos iconográficos que atesora esta portada de Hormaza, hay que resaltar que, tanto en lo arquitectónico como

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** INTEGRAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

La protección incluye al cementerio.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-032****NÚCLEO** HORMAZA**NOMBRE** CERRAMIENTO EN LA CALLE ESTIAL Nº 11**LOCALIZACIÓN** **DIRECCIÓN** Calle Estial, 11
REF. CATASTRAL 4161907VM2846S0001FY**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN****CLASIFICACIÓN** Urbano**CALIFICACIÓN** Residencial**TITULARIDAD** Privada**CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES**

--

CARACTERÍSTICAS**ÉPOCA CONSTRUCCIÓN** Sin determinar**USO PREDOMINANTE** Jardín**ESTADO CONSERVACIÓN** Bueno**ALTURA EDIFICACIÓN** 1**ELEMENTOS SINGULARES** portada.**MATERIAL DE FACHADA** Sillar y sillarejo.**MATERIAL DE CUBIERTA** Teja**DESCRIPCIÓN**

Muro de cierre de sillar y sillarejo de piedra con portada de sillar y portón de madera remate de teja árabe.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** ESTRUCTURAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminar y sustituir rejuntado por uno con un color mas adecuado.

OBSERVACIONES

La protección se limita al muro y a la portada.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-033****NÚCLEO** HORMAZA**NOMBRE** PALOMAR VALDEUCENTES, HORMAZA**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Valdeucentes, Hormaza.
REF. CATASTRAL 09128B503000720001HX**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN****CLASIFICACIÓN** Rustico**CALIFICACIÓN** Agropecuario**TITULARIDAD** Privada**CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES**

--

CARACTERÍSTICAS**ÉPOCA CONSTRUCCIÓN** Sin determinar**USO PREDOMINANTE** Palomar**ESTADO CONSERVACIÓN** Regular**ALTURA EDIFICACIÓN** 1**ELEMENTOS SINGULARES** **MATERIAL DE FACHADA** Adobe con enlucido.**MATERIAL DE CUBIERTA** Teja**DESCRIPCIÓN**

Palomar en adobe . Enlucido de cal.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-034****NÚCLEO** MAZUELO DE MUÑO**NOMBRE** PALOMAR**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Real, 10
REF. CATASTRAL 0168602VM3706N00010S**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Palomar

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo y adobe

MATERIAL DE CUBIERTA Teja.

DESCRIPCIÓN

Palomar en adobe, con esquinas, jambas y dintel en sillar. Enlucido de cal. Alero formado por hiladas de teja en voladizo. Adornos en cornisa.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

SOLO protegido el Palomar.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-035****NÚCLEO** MAZUELO DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE HOSPITAL Nº17**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Hospital, 17
REF. CATASTRAL 0369704VM3706N0001BS**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

-Actualmente en Restauración.

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar

MATERIAL DE CUBIERTA Teja.

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar. Huecos rectangulares, sencillos, alineados en fachada principal. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero formado por cabezuelas de madera y teja en voladizo. Oculos para iluminación del bajo-cubierta.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

En Futura intervenciones siempre respetar la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

Actualmente en Restauración.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-036****NÚCLEO** MAZUELO DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE SANTA MARIA Nº23**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Santa Maria, 23
REF. CATASTRAL 0369401VM3706N0001RS**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES Arco

MATERIAL DE FACHADA Sillar

MATERIAL DE CUBIERTA Fibrocemento

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar. Huecos rectangulares, sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero formado por cabezuelas de madera y teja en voladizo. Oculos para iluminación del bajo-cubierta..Según el D571/1963 y la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, los escudos y blasones tendrán la consideración de BIC con carácter genérico.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de todos los recercos de ladrillo u otros materiales que no sean el original y sustitución sillares de piedra. Recuperación de la estética de las carpinterías .Recuperar el acabado en teja de la cubierta.

OBSERVACIONES

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-037****NÚCLEO** MAZUELO DE MUÑO**NOMBRE** CEMENTERIO DE MAZUELO MUÑO**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Santa María, 25
REF. CATASTRAL 0369403VM3706N0001XS**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Equipamiento

TITULARIDAD Pública

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Funerario

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES muro

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo.

MATERIAL DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

--

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-038****NÚCLEO** MAZUELO DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE LA IGLESIA Nº5**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle de la Iglesia, 5
REF. CATASTRAL 0269703VM3706N0001LS**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar. Huecos rectangulares, sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero formado por cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-039****NÚCLEO** MAZUELO DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE LA IGLESIA Nº17**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Santa María, 17
REF. CATASTRAL 0369202VM3706N0001TS**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar. Huecos rectangulares, sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero formado por cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales. Eliminar carpinterías de aluminio y sustituir por unas que respeten la estética del edificio. Eliminación de revocos y rejuntado inapropiado.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-040****NÚCLEO** MAZUELO DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE ESCUELAS Nº1**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Escuelas, 1
REF. CATASTRAL 0368208VM3706N0001S**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar. Huecos rectangulares, sencillos, alineados. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero formado tres hileras de teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-041****NÚCLEO** MAZUELO DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE HOSPITAL N°4**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Hospital, 4
REF. CATASTRAL 0368205VM3706N0001RS**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Almacén

ESTADO CONSERVACIÓN Malo

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo y adobe

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillarejo y adobe. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada de sillarejo y de madera en fachada de adobe. Alero formado por cabezuelas de madera de teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-042****NÚCLEO** MAZUELO DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA PLAZA MAYOR Nº5**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Plaza Mayor, 5
REF. CATASTRAL 0269601VM3706N0001BS**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar. Huecos rectangulares, sencillos, alineados. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero formado tres hileras de teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-043****NÚCLEO** MAZUELO DE MUÑO**NOMBRE** IGLESIA DE SAN CORNELIO Y SAN CIPRIANO**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Travesía San Pedro, 8
REF. CATASTRAL 0269204VM3706N0001S**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Equipamiento

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

- Bóvedas góticas.
- Capilla y pila bautismal Renacentista.

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Religioso

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Una nave principal con pequeña nave lateral adosada, Coro a los pies con bóveda baida. Cabecera con ábside redondo con contrafuertes con bóveda gallonada con capiteles románicos y ventanas apuntadas. Bóvedas góticas en la nave. Torre a los pies con escalera de caracol adosada, gótica. Capilla renacentista. Pilas bautismales, una de ellas renacentista.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-044****NÚCLEO** MAZUELO DE MUÑO**NOMBRE** PALOMAR**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Travesía de San Pedro, 2
REF. CATASTRAL 0269101VM3706N0001MS**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privado

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Palomar

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo y adobe

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Palomar en adobe y sillarejo. Enlucido de cal. Alero formado por hiladas de teja en voladizo. Adornos en cornisa.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.


OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-045****NÚCLEO** MAZUELO DE MUÑO**NOMBRE** PALOMAR**LOCALIZACIÓN****DIRECCIÓN**

Calle Santa María, 9

REF. CATASTRAL

0169502VM3706N0001PS

FOTOGRAFÍA**RÉGIMEN****CLASIFICACIÓN**

Urbano

CALIFICACIÓN

Residencial

TITULARIDAD

Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS**ÉPOCA CONSTRUCCIÓN**

1900

USO PREDOMINANTE

Palomar

ESTADO CONSERVACIÓN

Regular

ALTURA EDIFICACIÓN

1

ELEMENTOS SINGULARES**MATERIAL DE FACHADA**

Adobe

MATERIAL DE CUBIERTA

Teja

DESCRIPCIÓN

Palomar en adobe. Enlucido de cal. Alero formado por hiladas de teja en voladizo. Adornos en cornisa.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN**

AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES PROT_PATIO_ZAGUAN PROT_REJERIAS PROT_ESCALERAS PROT_HUECOS PROT_CARPINTERIAS PROT_BALCONES PROT_ARCOS PROT_BLASONES**PROPUESTA DE INTERVENCIÓN**

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

Sólo protegido el palomar.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-046****NÚCLEO** MAZUELO DE MUÑO**NOMBRE** PALOMAR**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN El Val, Mazuelo Muño
REF. CATASTRAL 09128C508050120001PB**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privado

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Palomar

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Adobe

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Palomar en adobe, enlucido. Adornos en cornisa.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-047****NÚCLEO** MEDINILLA DE LA DEHESA**NOMBRE** ROLLO DE JUSTICIA**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Real
REF. CATASTRAL**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN

TITULARIDAD Pública

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA

MATERIAL DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

Nacieron como símbolos que marcaban la autonomía de las localidades cuando conseguían el rango de villa. Pero acabaron sustituyendo a las picotas para exhibir a reos y ajusticiados ante los ojos del pueblo, como medida de escarmiento. Rollo con pilastra sobre basa cuadrada, con decoración geométrica y capitel sencillo rematado con una bola, sobre pedestal de planta cuadrada y tres niveles. Sillería. Según el D571/1963, de 14 de marzo, rollos de justicia tendrán la consideración de BIC con carácter genérico.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-048****NÚCLEO** MEDINILLA DE LA DEHESA**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE REAL Nº2**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Real, 2
REF. CATASTRAL 7338701VM2873N0001BT**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1940

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero de cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-049****NÚCLEO** MEDINILLA DE LA DEHESA**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE REAL Nº13**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Real, 13
REF. CATASTRAL 7338904VM2873N00010T**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN	Urbano
CALIFICACIÓN	Residencial
TITULARIDAD	Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN	Sin determinar
USO PREDOMINANTE	Residencial
ESTADO CONSERVACIÓN	Regular
ALTURA EDIFICACIÓN	2
ELEMENTOS SINGULARES	
MATERIAL DE FACHADA	Sillar y sillarejo
MATERIAL DE CUBIERTA	Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero de cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de recercos de ladrillo recuperación de material original sillares de piedra. Sustitución del rejuntado. Eliminar carpinterías de aluminio y sustituir por unas que respeten la estética del edificio

OBSERVACIONES

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-050****NÚCLEO** MEDINILLA DE LA DEHESA**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE REAL Nº11**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Real, 11
REF. CATASTRAL 7338905VM2873N0001KT**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero de cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de recercos de ladrillo recuperación de material original sillares de piedra. Eliminación del revoco que esta en partes de la fachada y dejar visto de nuevo el sillarejo. Restauración manteniendo la estética y los materiales

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-051****NÚCLEO** MEDINILLA DE LA DEHESA**NOMBRE** PALOMAR**LOCALIZACIÓN****DIRECCIÓN** Palomar, Medina de la Dehesa.
REF. CATASTRAL 09128D504150050000ER**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN****CLASIFICACIÓN** Rustico**CALIFICACIÓN****TITULARIDAD** Privado**CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES**

--

CARACTERÍSTICAS**ÉPOCA CONSTRUCCIÓN** 1900**USO PREDOMINANTE** Palomar**ESTADO CONSERVACIÓN** Regular**ALTURA EDIFICACIÓN** 1**ELEMENTOS SINGULARES****MATERIAL DE FACHADA** Adobe**MATERIAL DE CUBIERTA** Teja**DESCRIPCIÓN**

Palomar en adobe. Enlucido de cal. Alero formado por hiladas de teja en voladizo. Adornos en cornisa.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-052****NÚCLEO** MEDINILLA DE LA DEHESA**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE REAL Nº25**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Real, 25
REF. CATASTRAL 7339806VM2873N0001TT**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN _____

CALIFICACIÓN _____

TITULARIDAD _____

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

-1970

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES _____

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero de cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-053****NÚCLEO** MEDINILLA DE LA DEHESA**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE SAN ROQUE Nº8**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle San Roque, 8
REF. CATASTRAL 7338901VM2873N0001TT**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja.

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero de cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminar y sustituir rejuntado y revoco por uno con un color mas adecuado. Sustituir carpinterías de aluminio que no están de acorde con la estética ni el color de las originales. Restauración manteniendo la estética y los materiales

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-054****NÚCLEO** MEDINILLA DE LA DEHESA**NOMBRE** IGLESIA DE SAN COSME Y SAN DAMIAN**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle San Roque, 3
REF. CATASTRAL 7238701VM2873N0001TT**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Equipamiento

TITULARIDAD Privado

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES-s. XVI Gótico, portada
-s. XVII-XVII Barroco, capilla y sacristía**CARACTERÍSTICAS**

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 3

USO PREDOMINANTE Religioso

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES Ábside, Torre.

MATERIAL DE FACHADA Sillar, sillarejo, ladrillo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Iglesia de una nave, cabecera con ábside semicircular, de estructura románica con decoración mudéjar. Tres arcos de herradura y canes en alero. Ladrillo y mampostería. Portada sencilla en lateral gótica, s. XVI. Torre a los pies. Capilla y sacristía adosadas en lateral posterior de la nave s. XVIII. Sillería mampostería y ladrillo.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-055****NÚCLEO** MEDINILLA DE LA DEHESA**NOMBRE** PALOMAR**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle San Roque, 21
REF. CATASTRAL 7238601VM2873N0001QT**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Palomar

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Palomar de sillarejo planta cuadrada. Alero de cabezuelas de madera y teja. Cubierta de teja árabe con dos casetones.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

--

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-056****NÚCLEO** PEDROSA DE MUÑO**NOMBRE** IGLESIA DE SAN ANDRÉS**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle la Iglesia, 2
REF. CATASTRAL 2953502VM3725S0001XA**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Equipamiento

TITULARIDAD Privado

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

-s. XVII-XVII Barroco, espadaña-torre, retablo mayor.

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

USO PREDOMINANTE Religioso

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Bueno

MATERIAL DE CUBIERTA Bueno

DESCRIPCIÓN

Una nave, cabecera del s. XV con bóveda estrellada. Tres tramos de bóvedas estrelladas con coro a los pies. Espadaña-Torre barroca, pórtico con tres arcos de medio punto, sobre el central hornacina con imagen y pavimento de canto rodado, pila bautismal de grandes dimensiones. Retablo mayor barroco. Escalinata de acceso a la iglesia de cuatro tramos de fábrica.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

La protección incluye al cementerio.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-057****NÚCLEO** PEDROSA DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE CERCA Nº29**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Cerca, 29
REF. CATASTRAL 3054202VM3735S00011G**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES oculos en bajo cubierta

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo.

MATERIAL DE CUBIERTA Teja.

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero de cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-058****NÚCLEO** PEDROSA DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE CERCA Nº27**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Cerca, 27
REF. CATASTRAL 3054203VM3735S0001JG**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES oculos en planta bajo-cubierta

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero de cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-059****NÚCLEO** PEDROSA DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE CERCA Nº25**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Cerca, 25
REF. CATASTRAL 3054204VM3735S0001EG**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES oculos en planta bajo-cubierta.

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero de cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-060****NÚCLEO** PEDROSA DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE CERCA Nº18**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Cerca, 18
REF. CATASTRAL 3053503VM3735S0001QG**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero de cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminar y sustituir rejuntado y revoco por uno con un color mas adecuado. Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-061****NÚCLEO** PEDROSA DE MUÑO**NOMBRE** PALOMAR**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN El Río, Pedrosa de Muño.
REF. CATASTRAL 09128C502050360001PM**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Rustico

CALIFICACIÓN

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1965

USO PREDOMINANTE Palomar

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y adobe

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Palomar en adobe, con esquinas, jambas y dintel en sillar. Enlucido de cal. Alero formado por hiladas de teja en voladizo. Adornos en cornisa.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-062****NÚCLEO** PEDROSA DE MUÑO**NOMBRE** PALOMAR**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN El Río, Pedrosa de Muño.
REF. CATASTRAL 09128C502050340001PT**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbana

CALIFICACIÓN

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Palomar

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y adobe

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Palomar en adobe, con esquinas, jambas y dintel en sillar. Enlucido de cal. Alero formado por hiladas de teja en voladizo. Adornos en cornisa.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**


- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-063****NÚCLEO** PEDROSA DE MUÑO**NOMBRE** PALOMAR**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN El Río, Pedrosa de Muño.
REF. CATASTRAL 09128C502050310001PO**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbana

CALIFICACIÓN

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1970

USO PREDOMINANTE Palomar

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y adobe

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Palomar en adobe, con esquinas, jambas y dintel en sillar. Enlucido de cal. Alero formado por hiladas de teja en voladizo. Adornos en cornisa.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-064****NÚCLEO** QUINTANILLA SOMUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE QUINTANILLA Nº45**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Quintanilla, 45
REF. CATASTRAL 7974405VM2777S0001QU**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES oculos en bajo-cubierta.

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo.

MATERIAL DE CUBIERTA Teja.

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alfézares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-065****NÚCLEO** QUINTANILLA SOMUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE QUINTANILLA Nº43**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Quintanilla, 43
REF. CATASTRAL 7974303VM2777S0001WU**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja.

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-066****NÚCLEO** QUINTANILLA SOMUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE DE LA IGLESIA Nº19**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle de la Iglesia, 19
REF. CATASTRAL 7974902VM2777S0001JU**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales. Eliminar carpinterías de aluminio y sustituir por unas que respeten la estética del edificio. Eliminación de revocos y rejuntado inapropiado.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-067****NÚCLEO** QUINTANILLA SOMUÑO**NOMBRE** PALOMAR**LOCALIZACIÓN****DIRECCIÓN** Arenal, Quintana de Somuño.
REF. CATASTRAL 09128E508050050000BY**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN****CLASIFICACIÓN** Urbano**CALIFICACIÓN** Residencial**TITULARIDAD** Privada**CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES**

--

CARACTERÍSTICAS**ÉPOCA CONSTRUCCIÓN****USO PREDOMINANTE** Palomar**ESTADO CONSERVACIÓN** Regular**ALTURA EDIFICACIÓN** 1**ELEMENTOS SINGULARES****MATERIAL DE FACHADA** Sillarejo y adobe**MATERIAL DE CUBIERTA** Teja**DESCRIPCIÓN**

Palomar en adobe, con esquinas, jambas y dintel en sillar. Enlucido de cal. Alero formado por hiladas de teja en voladizo. Adornos en cornisa.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

Solo protegido palomar.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-068****NÚCLEO** QUINTANILLA SOMUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE MUÑO Nº12**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Muño, 12
REF. CATASTRAL 8073102VM2787S0001LA**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN 2

ALTURA EDIFICACIÓN Bueno

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero de cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-069****NÚCLEO** QUINTANILLA SOMUÑO**NOMBRE** CEMENTERIO DE QUINTANILLA DE SOMUÑO**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Mazuelo, 5
REF. CATASTRAL 8073902VM2787S0001TA**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbana

CALIFICACIÓN Equipamiento

TITULARIDAD Pública

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Funerario

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

Cerramiento de parcela de sillarejo, con arco de entrada de sillares de piedra.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN****ESTRUCTURAL****PROPUESTA DE INTERVENCIÓN****PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES** PROT_PATIO_ZAGUAN PROT_REJERIAS PROT_ESCALERAS PROT_HUECOS PROT_CARPINTERIAS PROT_BALCONES PROT_ARCOS PROT_BLASONES

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-070****NÚCLEO** QUINTANILLA SOMUÑO**NOMBRE** IGLESIA SAN ANDRÉS APOSTOL**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle la Iglesia, 2
REF. CATASTRAL 7973607VM2777S0001XU**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbana

CALIFICACIÓN Equipamiento

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

-1591 reloj de sol.
- s. XVII portada lateral barroca.

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Religioso

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES Torre-espadaña

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo.

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Tres naves con bóvedas de crucería y contrafuertes, con cabecera cuadrada y contrafuertes en esquina. Rosetón. Coro a los pies y torre-espadaña con escalera de caracol adosada, poligonal. Portada lateral barroca s. XVII arco de medio punto, pibotes y remates de bolas, reloj de sol en nave, fechado en 1591. Pila bautismal, sepulcro gótico con inscripción, atrio con pequeña escalera y cerca de piedra. Sillería y sillarejo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** INTEGRAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-071****NÚCLEO** QUINTANILLA SOMUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE MUÑO Nº8**LOCALIZACIÓN****DIRECCIÓN**

Calle Muño, 8

REF. CATASTRAL

8073104VM2787S0001FA

FOTOGRAFÍA**RÉGIMEN****CLASIFICACIÓN**

Urbana

CALIFICACIÓN

Residencial

TITULARIDAD

Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS**ÉPOCA CONSTRUCCIÓN**

1900

USO PREDOMINANTE

Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN

Regular

ALTURA EDIFICACIÓN

4

ELEMENTOS SINGULARES**MATERIAL DE FACHADA**

Bueno

MATERIAL DE CUBIERTA

Bueno

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN**

AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES PROT_PATIO_ZAGUAN PROT_REJERIAS PROT_ESCALERAS PROT_HUECOS PROT_CARPINTERIAS PROT_BALCONES PROT_ARCOS PROT_BLASONES**PROPUESTA DE INTERVENCIÓN**

DEMOLICION total de las plantas 3 y 4 añadidas recientemente, que distorsionan la topología original del edificio. Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

Las protección se refiere al edificio original, es decir a las dos primeras plantas.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-072****NÚCLEO** QUINTANILLA SOMUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE MUÑO Nº6**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Muño, 6
REF. CATASTRAL 7972501VM2777S0001TU**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbana

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillería

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminar rejuntados inapropiados y sustituir por unos con color y estética adecuada. Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-073****NÚCLEO** QUINTANILLA SOMUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE SANTA ANA Nº1**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Santa Ana, 1
REF. CATASTRAL 7872501VM2777S0001DU**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbana

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

-1980

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-074****NÚCLEO** QUINTANILLA SOMUÑO**NOMBRE** PALOMAR**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Eras Altas, Quintanilla de Somuño
REF. CATASTRAL 000305800VM27F**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Rustica

CALIFICACIÓN

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Palomar

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Adobe

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Palomar en adobe. Enlucido de cal. Alero formado por hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Reparación eliminando los añadidos. Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-075****NÚCLEO** QUINTANILLA SOMUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE SANTA ANA Nº6**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Santa Ana, 6
REF. CATASTRAL 7872608VM2777S0001AU**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbana

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja.

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO


EA-076

NÚCLEO QUINTANILLA SOMUÑO

NOMBRE INMUEBLE EN LA CALLE CONSISTORIAL Nº5

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN Calle Consistorial, 5
REF. CATASTRAL 7872401VM2777S00010U

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con teja en voladizo.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de carpinterías de aluminio y sustitución por unas que respeten la estética original. Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-077****NÚCLEO** QUINTANILLA SOMUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE CONSISTORIAL Nº17**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Consistorial, 17
REF. CATASTRAL 7973104VM2777S0001ZU**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

-1980

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

Cerramiento de parcela de sillarejo, con hueco de entrada formado por arco de sillares.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** ESTRUCTURAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

La protección es solo del muro, arco y portón.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-078****NÚCLEO** QUINTANILLA SOMUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE DE LA IGLESIA Nº10**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle de la Iglesia, 10
REF. CATASTRAL 7973601VM2777S0001FU**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero de cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

EA-079

NÚCLEO VILLAGUTIÉRREZ

NOMBRE INMUEBLE EN LA CALLE PARRA Nº5

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN Calle Parra, 5
REF. CATASTRAL 5345207VM2854N0001WF

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con tres hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-080****NÚCLEO** VILLAGUTIÉRREZ**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE PARRA Nº7**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle de la Parra, 7
REF. CATASTRAL 5345206VM2854N0001HF**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES oculos en bajo-cubierta

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con teja en voladizo. Oculos en bajo-cubierta.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-081****NÚCLEO** VILLAGUTIÉRREZ**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE PARRA Nº11**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle de la Parra, 11
REF. CATASTRAL 5345203VM2854N0001SF**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

-1975

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero de cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de recercos y revocos inapropiados en fachada. Eliminación de las cajas de persiana vista. Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

EA-082

NÚCLEO VILLAGUTIÉRREZ

NOMBRE INMUEBLE EN LA CALLE PARRA Nº11

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN Calle de la Parra, 11
REF. CATASTRAL 5345204VM2854N0001ZF

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

-1950

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero de cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de recercos y revocos inapropiados en fachada. Eliminación de carpinterías de aluminio que no respetan la estética original. Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-083****NÚCLEO** VILLAGUTIÉRREZ**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE BAJA Nº14**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Baja, 14
REF. CATASTRAL 5344203VM2854S0001UX**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

-1970

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero de cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de rejuntado inapropiado en fachada. Eliminación de carpinterías de aluminio que no respetan la estética original. Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-084****NÚCLEO** VILLAGUTIÉRREZ**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE BAJA Nº12**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Baja, 12
REF. CATASTRAL 5344202VM2854S0001ZX**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero de cabezuelas de madera y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de rejuntado inapropiado en fachada. Eliminación de carpinterías de aluminio que no respetan la estética original. Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-085****NÚCLEO** VILLAGUTIÉRREZ**NOMBRE** IGLESIA DE SAN EMETERIO Y SAN CELEDONIO**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle San Emeterio, 5
REF. CATASTRAL 5246604VM2854N0001RF**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbana

CALIFICACIÓN Equipamiento

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Religioso

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Iglesia de una nave, con cabecera con ábside semicircular en la parte baja y poligonal en su parte superior. Contrafuertes y canes bastos en la cornisa, Bóveda de horno. Torre a los pies, gótico primitivo s.XIII-XIV, cuerpo superior con dos hueco para campanario s. XV. Contrafuerte de gran dimensión con arco de descarga. Pórtico en lateral con reja XIX, bajo el, portada con tres arquivoltas apuntadas con columnas y capiteles de escasa decoración gótico-primitiva s. XII-XIV. Sacristía adosada en lateral s. XVIII. Atrio cerrado con puerta de arco de medio punto. Cementerio anexo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** ESTRUCTURAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Al muro del cementerio se le ELIMINARA el suplemento realizado en bloque. Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

La protección incluye al cementerio.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-086****NÚCLEO** VILLAGUTIÉRREZ**NOMBRE** PALOMAR**LOCALIZACIÓN****DIRECCIÓN**

Cotorrillo, Villagutierrez.

REF. CATASTRAL

09128G505050180001OY

FOTOGRAFÍA**RÉGIMEN****CLASIFICACIÓN**

Rústico

CALIFICACIÓN**TITULARIDAD**

Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS**ÉPOCA CONSTRUCCIÓN**

1930

USO PREDOMINANTE

Palomar

ESTADO CONSERVACIÓN

Malo

ALTURA EDIFICACIÓN

1

ELEMENTOS SINGULARES**MATERIAL DE FACHADA**

Adobe

MATERIAL DE CUBIERTA

Teja

DESCRIPCIÓN

Palomar en adobe, planta circular. Enlucido de cal.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN**

AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES PROT_PATIO_ZAGUAN PROT_REJERIAS PROT_ESCALERAS PROT_HUECOS PROT_CARPINTERIAS PROT_BALCONES PROT_ARCOS PROT_BLASONES**PROPUESTA DE INTERVENCIÓN**

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-087****NÚCLEO** VILLAVIEJA DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE QUINTANILLA Nº 2**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Quintanilla, 2
REF. CATASTRAL 6592206VM2769S0001SF**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbana

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con tres hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de rejuntado y recercos alrededor de huecos inapropiado en fachada. Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-088****NÚCLEO** VILLAVIEJA DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE QUINTANILLA Nº 3**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Quintanilla, 3
REF. CATASTRAL 6592304VM2769S0001ZF**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alfézares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con tres hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-089****NÚCLEO** VILLAVIEJA DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE QUINTANILLA Nº 1**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Quintanilla, 1
REF. CATASTRAL 6592305VM2769S0001UF**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

-1985

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de revoco inapropiado en fachada. Eliminación de carpinterías de aluminio que no respetan la estética original. Restauración manteniendo la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-090****NÚCLEO** VILLAVIEJA DE MUÑO**NOMBRE** IGLESIA DE SAN ADRIAN**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle La Iglesia, 6
REF. CATASTRAL 6491607VM2769S0001JF**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Equipamiento

TITULARIDAD Privado

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Religioso

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar, sillarejo y ladrillo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Iglesia Románica de una nave, ábside románico s.XII, con columnas adosadas, moldura a media altura, canes labrados y cornisa taqueada. Torre-espadaña a los pies con contrafuertes en esquinas y rematada en frontón s. XVII. Restos de estelas e inscripciones romanas en los muros. Sillería y mampostería. Atrio cerrado.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-091****NÚCLEO** VILLAVIEJA DE MUÑO**NOMBRE** FUENTE**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle la Iglesia
REF. CATASTRAL**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN

TITULARIDAD Pública

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Fuente

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Piedra

DESCRIPCIÓN

Manantial bajo nivel del suelo al que se desciende por cuatro escalones y cubierta por un arco de medio punto que sostiene un frontón de piedra con la superficie en lamas escamadas. Sillería.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** ESTRUCTURAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-092****NÚCLEO** VILLAVIEJA DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE SAN ADRIAN Nº 1**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle San Adrián, 1
REF. CATASTRAL 6491206VM2769S0001GF**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de rejuntado y recercos alrededor de huecos inapropiado en fachada. Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-093****NÚCLEO** VILLAVIEJA DE MUÑO**NOMBRE** MOJON VILLAVIEJA DE MUÑO**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle San Roque, 1
REF. CATASTRAL**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN

TITULARIDAD Pública

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Mojón

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA

MATERIAL DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

Mojón labrado en piedra, la inscripción casi no se aprecia.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

--

OBSERVACIONES

Conservación integral del elemento.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-094****NÚCLEO** VILLAVIEJA DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE PLAZA Nº 6**LOCALIZACIÓN** **DIRECCIÓN** Calle Plaza, 6
REF. CATASTRAL 6491401VM2769S0001QF y 6491401VM2769S0002WG (división horizontal)**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN****CLASIFICACIÓN** Urbano**CALIFICACIÓN** Residencial**TITULARIDAD** Privada**CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES**

-1980

CARACTERÍSTICAS**ÉPOCA CONSTRUCCIÓN** Sin determinar**USO PREDOMINANTE** Residencial**ESTADO CONSERVACIÓN** Bueno**ALTURA EDIFICACIÓN** 2**ELEMENTOS SINGULARES** Adosado en lateral Mojón**MATERIAL DE FACHADA** Sillar**MATERIAL DE CUBIERTA** Teja**DESCRIPCIÓN**

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de rejuntado y recercos alrededor de huecos inapropiado (tanto los de revoco como los de ladrillo) en fachada. Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

Aunque hay una división horizontal siempre que se haga una restauración no se alterara la imagen de conjunto se mantendrá la estética y materiales serán los mismos en las dos plantas.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

EA-095

NÚCLEO VILLAVIEJA DE MUÑO

NOMBRE INMUEBLE EN LA CALLE SAN ROQUE Nº 7

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN Calle San Roque, 7
REF. CATASTRAL 6492102VM2769S0001EF

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES Escudo

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con tres hiladas de teja en voladizo. Según el D571/1963 y la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, los escudos y blasones tendrán la consideración de BIC con carácter genérico.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de recercos de ladrillo recuperación de material original sillares de piedra. Sustitución del rejuntado por uno más apropiado. Eliminar carpinterías de aluminio y sustituir por unas que respeten la estética del edificio

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-096****NÚCLEO** VILLAVIEJA DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE PLAZA Nº 1**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Plaza, 1
REF. CATASTRAL 6492804VM2769S0001EF**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES Escudo

MATERIAL DE FACHADA Sillar

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alfézares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero formando moldura de piedra y teja en voladizo. Según el D571/1963 y la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, los escudos y blasones tendrán la consideración de BIC con carácter genérico.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de recercos y revocos inapropiados. Eliminación de carpintería de aluminio que no respeta la estética original del edificio. Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

Aunque se trate de dos viviendas siempre que se haga una restauración no se alterara la imagen de conjunto se mantendrá la estética y materiales.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-097****NÚCLEO** VILLAVIEJA DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE PLAZA Nº 2**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Plaza, 2
REF. CATASTRAL 6492803VM2769S0001JF**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES Escudo

MATERIAL DE FACHADA Sillar

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero formando moldura de piedra y teja en voladizo. Según el D571/1963 y la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, los escudos y blasones tendrán la consideración de BIC con carácter genérico.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de recercos y revocos inapropiados. Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

Aunque se trate de dos viviendas siempre que se haga una restauración no se alterara la imagen de conjunto se mantendrá la estética y materiales.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-098****NÚCLEO** VILLAVIEJA DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE PLAZA Nº 3**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Plaza, 3
REF. CATASTRAL 6491501VM2769S0001TF**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1930

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES Oculos en bajo-cubierta

MATERIAL DE FACHADA Sillar

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero formando moldura de piedra y teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de carpintería de aluminio que no respeta la estética original del edificio. Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-099****NÚCLEO** VILLAVIEJA DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE ESTEPAR Nº 1**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Estepar, 1
REF. CATASTRAL 6492101VM2769S0001JF**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbana

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con tres hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de revoco inapropiado en fachada. Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-100****NÚCLEO** VILVESTRE DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA CALLE BAJA Nº 10**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Baja, 10
REF. CATASTRAL 3126611VM2832N0001ZK**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio residencial en sillar y sillarejo. Huecos rectangulares y sencillos. Alféizares, jambas y dinteles de grandes sillares, en fachada. Alero con tres hiladas de teja en voladizo.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** AMBIENTAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Eliminación de revoco inapropiado en fachada. Eliminación del tambor visto de persianas y sustitución de la carpintería de la puerta por una con una estética más adecuada. Restauración conservando la estética y los materiales

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-101****NÚCLEO** VILVESTRE DE MUÑO**NOMBRE** IGLESIA DE SAN ANTONIO**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Baja, 12
REF. CATASTRAL 3125402VM2832N0001MK**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbana

CALIFICACIÓN Equipamiento

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN s. XIII

USO PREDOMINANTE Religioso

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN 1

ELEMENTOS SINGULARES Torre, espadaña y ábside.

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Templo de una nave con ábside semicircular románico tardío s.XIII, bóveda de horno y contrafuertes, está recrecido en épocas posteriores. Primer tramo de la nave bóveda de cañón apuntada, el resto bóvedas de crucería. Retablos barrocos. Conformando el atrio está la escuela.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** ESTRUCTURAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-102****NÚCLEO** VILVESTRE DE MUÑO**NOMBRE** INMUEBLE EN LA TRAVESIA REAL Nº 1**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Travesía Real, 1
REF. CATASTRAL 3027602VM2832N0001EK**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN 1900

USO PREDOMINANTE Residencial

ESTADO CONSERVACIÓN Malo (parte en ruina)

ALTURA EDIFICACIÓN 2

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA Teja

DESCRIPCIÓN

Edificio con fachada de sillería, y portón carretero con arco. Huecos irregularmente distribuidos, con un alféizar labrado. Alero con canecillos de madera

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** ESTRUCTURAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

Protección Estructural solo de la fachada.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-103****NÚCLEO** VILVESTRE DE MUÑO**NOMBRE** CERRAMIENTO EN LA CALLE REDONDA Nº 3**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Calle Redonda, 3
REF. CATASTRAL 3026305VM2832N0001DK**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Residencial

TITULARIDAD Privada

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Cierre parcela

ESTADO CONSERVACIÓN Regular

ALTURA EDIFICACIÓN

ELEMENTOS SINGULARES arco

MATERIAL DE FACHADA Sillar y sillarejo

MATERIAL DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

Cerramiento de parcela de sillarejo, con hueco de entrada formado por arco de sillares.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** ESTRUCTURAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

--

OBSERVACIONES

Protección estructural únicamente del muro y el arco.

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-104****NÚCLEO** VILLAVIEJA DE MUÑO**NOMBRE** ERMITA VIRGEN DE MUÑO**LOCALIZACIÓN** **DIRECCIÓN** En el Cerro en camino de los arrieros de Villavieja de Muño a Arroyo de Muño**REF. CATASTRAL** 09128H502099070000WD**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN****CLASIFICACIÓN** Rustico**CALIFICACIÓN** Equipamiento**TITULARIDAD** Privada**CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES**

--

CARACTERÍSTICAS**ÉPOCA CONSTRUCCIÓN** Sin determinar**USO PREDOMINANTE** Religioso**ESTADO CONSERVACIÓN** Regular**ALTURA EDIFICACIÓN** 1**ELEMENTOS SINGULARES** Espadaña**MATERIAL DE FACHADA** Sillar**MATERIAL DE CUBIERTA** Teja**DESCRIPCIÓN**

Templo de una nave con ábside poligonal con contrafuertes, bóvedas de ladrillo, capiteles en arranques de los arcos. Espadaña a los pies, contrafuertes en toda la nave. Portada apuntada sencilla. Pila bautismal gótica, restos de un retablo barroco. Es un hito visual desde todo el valle de Arlanzón. El lugar donde se asienta es un antiguo castro romanizado.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** INTEGRAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input checked="" type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Restauración conservando la estética y los materiales originales.

OBSERVACIONES

--

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-105****NÚCLEO** VILVESTRE DE MUÑO**NOMBRE** FUENTE ABREVADERO**LOCALIZACIÓN****DIRECCIÓN** Campa en el centro del núcleo
REF. CATASTRAL**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN****CLASIFICACIÓN** Urbano**CALIFICACIÓN** Red viaria**TITULARIDAD** Pública**CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES**

El pilón se encuentra desquebrajado y pierde agua. Las reparaciones de los caños han estropeado completamente el soporte, pero la piedra de coronación se encuentra intacta.

CARACTERÍSTICAS**ÉPOCA CONSTRUCCIÓN** Sin determinar**USO PREDOMINANTE** Fuente**ESTADO CONSERVACIÓN** Malo**ALTURA EDIFICACIÓN****ELEMENTOS SINGULARES****MATERIAL DE FACHADA****MATERIAL DE CUBIERTA****DESCRIPCIÓN**

Fuente de dos caños con abrevadero adosado. Construcción popular en hormigón con remate de sillería.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN**

INTEGRAL

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES** PROT_PATIO_ZAGUAN PROT_REJERIAS PROT_ESCALERAS PROT_HUECOS PROT_CARPINTERIAS PROT_BALCONES PROT_ARCOS PROT_BLASONES**OBSERVACIONES**

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO**EA-106****NÚCLEO** ESTÉPAR**NOMBRE** FUENTE ABREVADERO**LOCALIZACIÓN** DIRECCIÓN Plaza ajardinada junto al Ayuntamiento
REF. CATASTRAL**FOTOGRAFÍA****RÉGIMEN**

CLASIFICACIÓN Urbano

CALIFICACIÓN Red viaria

TITULARIDAD Pública

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

--

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN Sin determinar

USO PREDOMINANTE Fuente

ESTADO CONSERVACIÓN Bueno

ALTURA EDIFICACIÓN

ELEMENTOS SINGULARES

MATERIAL DE FACHADA

MATERIAL DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

Fuente de un caño con pequeño pilón rematado en ladrillo. La base del caño es de piedra. Hace unos veinte años la fuente fue transformada; se eliminó el antiguo pilón abrevadero, se aumentó el volumen del caño con un añadido de hormigón y se incorporó la figura de un león en la boca del caño y un escudo en la pieza remate de la fuente.

PROTECCIÓN**GRADO DE PROTECCIÓN** INTEGRAL**PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

--

OBSERVACIONES

Protección integral únicamente a la base de piedra de la fuente original.

INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS **IN - 01**

NÚCLEO HORMAZA **NOMBRE** PUENTE SOBRE EL RIO HORMAZUELAS

LOCALIZACIÓN **DIRECCIÓN** _____
REF. CATASTRAL _____

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN _____
CALIFICACIÓN _____
TITULARIDAD _____

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN _____
USO PREDOMINANTE PUENTE
ESTADO CONSERVACIÓN Bueno
ALTURA EDIFICACIÓN _____
ELEMENTOS SINGULARES _____
MATERIAL DE FACHADA _____
MATERIAL DE CUBIERTA _____

DESCRIPCIÓN

Puente sobre el río Hormazuelas, carretera a Hormaza s. XIX eclecticismo, un ojo en arco de medio punto, petril resaltado, del resto de la fábrica. Sillería.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN _____

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES

INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS


IN - 02

NÚCLEO MAZUELO DE MUÑO

NOMBRE PUENTE SOBRE EL ARROYO MAZUELO

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN _____
REF. CATASTRAL _____

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN _____
CALIFICACIÓN _____
TITULARIDAD _____

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN _____
USO PREDOMINANTE PUENTE
ESTADO CONSERVACIÓN Bueno
ALTURA EDIFICACIÓN _____
ELEMENTOS SINGULARES _____
MATERIAL DE FACHADA _____
MATERIAL DE CUBIERTA _____

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

DESCRIPCIÓN

Puente sobre el arroyo Mazuelo. Un arco de medio punto rebajado, petril, sillería.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN _____

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES

INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS


IN - 03

NÚCLEO MAZUELO DE MUÑO

NOMBRE PUENTE ROMANO MAZUELO DE MUÑO

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN _____
REF. CATASTRAL _____

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN _____
CALIFICACIÓN _____
TITULARIDAD _____

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN _____
USO PREDOMINANTE _____
ESTADO CONSERVACIÓN Malo _____
ALTURA EDIFICACIÓN _____
ELEMENTOS SINGULARES _____
MATERIAL DE FACHADA _____
MATERIAL DE CUBIERTA _____

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

DESCRIPCIÓN

Puente en camino desde el núcleo. Romano. Un arco, petril roto en parte, sillaría.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN _____

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES

INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS


IN - 04

NÚCLEO QUINTANILLA DE SOMUÑO

NOMBRE PUENTE DE SAN PEDRO

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN _____
REF. CATASTRAL _____

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN _____
CALIFICACIÓN _____
TITULARIDAD _____

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN _____
USO PREDOMINANTE _____
ESTADO CONSERVACIÓN Malo
ALTURA EDIFICACIÓN _____
ELEMENTOS SINGULARES _____
MATERIAL DE FACHADA _____
MATERIAL DE CUBIERTA _____

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

DESCRIPCIÓN

Puente romano. Un arco de medio punto, sin petril, sillería, muy sencillo.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN _____

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES

INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS


IN - 05

NÚCLEO VILLAVIEJA DE MUÑO

NOMBRE PORTON DEL MORO

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN _____
REF. CATASTRAL _____

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN _____
CALIFICACIÓN _____
TITULARIDAD _____

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN _____
USO PREDOMINANTE _____
ESTADO CONSERVACIÓN Malo _____
ALTURA EDIFICACIÓN _____
ELEMENTOS SINGULARES _____
MATERIAL DE FACHADA _____
MATERIAL DE CUBIERTA _____

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

DESCRIPCIÓN

Portón del Moro, Reguero de Ausines, situado en camino de Cobia. De un solo ojo, de pequeñas dimensiones, sin petril, sillería.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN _____

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES

INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS


IN - 06

NÚCLEO VILLAVIEJA DE MUÑO

NOMBRE PUENTE DE SAN ESTEBAN

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN _____
REF. CATASTRAL _____

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN _____
CALIFICACIÓN _____
TITULARIDAD _____

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN _____
USO PREDOMINANTE _____
ESTADO CONSERVACIÓN Malo
ALTURA EDIFICACIÓN _____
ELEMENTOS SINGULARES _____
MATERIAL DE FACHADA _____
MATERIAL DE CUBIERTA _____

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

DESCRIPCIÓN

Puente romano en el camino al núcleo. Un ojo de pequeño tamaño, sillaría sin petril.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN _____

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES

INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS


IN - 07

NÚCLEO VILLAVIEJA DE MUÑO

NOMBRE PUENTE SOBRE EL RIO ARLANZÓN

LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN _____
REF. CATASTRAL _____

FOTOGRAFÍA



RÉGIMEN

CLASIFICACIÓN _____
CALIFICACIÓN _____
TITULARIDAD _____

CARACTERÍSTICAS

ÉPOCA CONSTRUCCIÓN _____
USO PREDOMINANTE PUENTE
ESTADO CONSERVACIÓN Bueno
ALTURA EDIFICACIÓN _____
ELEMENTOS SINGULARES _____
MATERIAL DE FACHADA _____
MATERIAL DE CUBIERTA _____

CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES

DESCRIPCIÓN

Puente sobre el río Arlanzón, en la carretera de Villavieja s. XX. Un solo vano de gran dimensión con estructura de hormigón armado, sobre restos del antiguo puente.

PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN _____

PROTECCIÓN ELEMENTOS SINGULARES

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROT_PATIO_ZAGUAN | <input type="checkbox"/> PROT_REJERIAS |
| <input type="checkbox"/> PROT_ESCALERAS | <input type="checkbox"/> PROT_HUECOS |
| <input type="checkbox"/> PROT_CARPINTERIAS | <input type="checkbox"/> PROT_BALCONES |
| <input type="checkbox"/> PROT_ARCOS | <input type="checkbox"/> PROT_BLASONES |

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES